

5000 Series

Honeywell

Filtering half-mask

AR قناع نصفى للتنفس

BO Filtrirajuća polu maska

CS Filtrační polomaska

DA Filterende halvmæske

DE Filterende Halbmaske

EL Μάσκα φίλτρωμας μεσό προσώπου

ES Semi-máscara filtrante

ET Filtreeriv poolmask

FI Suodattava puolipäälase

FR Demi-masque filtrant

HE מסכת פילטרת לסתון

HR Polušmaka za filteranje

HU Egyeszerhasználósz szűrőfélék

IS Hélfgríma með efu

IT Facciale filtrante

LT Puslinė kaukė su filtru

LV Filtrējoša pusemasķe

NL Halfgelets-filtermasker

NO Filterrende halvmaske

PL Półmaska filtrująca

PT Meia-máscara filtrante

RO Semimască de filtrare

RU Фильтрующая полумаска

SK Filtrovacie polomaska


SL Filtrna polovična maska

SR Filtrajuća polumaska

SV Filterande halvmask

TR Filtrelli yarın yüz maskesi

عربية	انظر نشرة معلومات المنتج	نهاية مدة التخزين	مجال الحرارة وفق شروط التخزين
БЪЛГАРСКИ	Всички информацията, предоставена от производителя	Край на срока на годност	Температурен диапазон на условията за съхранение
ČESTINA	Výz. Informace poskytované výrobcem	Konec doby skladování	Teplotní rozsah při skladování
DANSK	Se brugsanvisningen fra fabrikanten	Lagringstid Indtil	Temperaturområde for opbevaring
DEUTSCH	Siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers	Lagerfähig bis	Lagertemperatur
ΠΡΟΣΟΧΗ	ΒΑ. τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή	Ημερομηνία λήξης	Όρας διαρροφασίας συνθήκων αποθήκευσης
ENGLISH	See information supplied by the manufacturer	End of shelf life	Temperature range of storage conditions
ESPAÑOL	Véase la información suministrada por el fabricante	Fin de vida útil	Rango de temperatura de las condiciones de almacenamiento
ESTI KEEL	Vt valmistaja poolt antud informatsiooni	Sütlivusega lõpp	Sütlutatustiimineku läbiruumis
SUOMI	Katso valmistajan käytöohjeita	Maksimi varastointilämpötila	Varaston maksimi laatuosa suhteellisen kosteus
FRANÇAIS	Voir notice d'information du fabricant	Fin de la durée de stockage	Gamme de température des conditions de stockage
עַדְרָתִי	לחوت תיריחס מרביה	ארהה מדיע הנזון על	ארהה מדיע של הנזון
HRVATSKI	Pogledajte upute za uporabu proizvođača	Rok valjanosti sklođilišta	Maximalna relativna vlažnost u uvjetima sklođilišta
MAGYAR	Nézze meg a gyártó által nyújtott információkat	Felhasználható	Tárolási feltételek maximális relatív páratartalom
ÍSLENSKA	Síð upplýsingar frá framleiðanda	Nollist fyrir	Hitslagaður við geymdu
ITALIANO	Vedere Nota Informativa del fabbricante	Data di scadenza	Temperatura di stoccaggio
LIETUVIŲ K.	Žr. gamintojo informacijos lapelį	Laišymo ir užimties periodas	Saugojimo vietas temperatūros intervalas
LATVIJIEŠU VAL.	Skaitlī roziņiļa informāciju	Globālās laikās beigās	Globālās maksimālais relatīvais mitums
NEDERLANDS	Zie informatie geleverd door de fabrikant	Einde van de bewaartijd	Temperatuurbereik tijdens de opslag
NORK	Se bruksanvisning	Holdbarhetstid	Lagringstemperatur
POLSKI	Patrz instrukcję producenta	Termin przechowalności	Zakres temperatury przechowywania
PORTUGUES	Ver folha de informações do fabricante	Data de validade	Intervalo de temperatura das condições de armazenamento
ROMÂNĂ	Consultați informațiile furnizate de producător	Expiră la	Temperatura de depozitare
РУССКИЙ	См. инструкцию по эксплуатации	Истечении срока годности	Максимальная влажность при хранении
SLOVENČINA	Príručka pre užívateľa	Koniec doby skladovania	Maximálna relatívna vlhkosť pri skladovaní
SLOVENSKI	Upoštevajte informacije proizvođača	Dopusten rok sklođilišta	Nejveća dopuštena relativna zrorna vlagva pri sklođilištu
SRPSKI	Vidi informativno uputstvo proizvođača	Kraj trajanja sklođilišta	Maximalna relativna vlažnost uslova sklođilišta
SVENSKA	Se information från tillverkaren	Stat förvaringsdatum förvaring	Maximal relativ luftfuktighet vid förvaring
TÜRKÇE	İmalaat kılavuzundan verilen bilgilere bantlı	Raf ömrü sonu	Depolama koşulları sıcaklığı aralığı



5221-5321-5251

CE certification according to European Council Directive 89/686/EEC and subsequent amendments. CE type examination by INSPEC International Limited

56 Leslie Hough Way , Salford , Greater Manchester , M6 6AJ, United Kingdom. Notified Body No. 0194. CE certification issued to : "Honeywell Safety Products Armor".

90022186

AR عربية - تعليمات الإستعمال

التعليمات:

الاستعمال: انتقالاً من قناع حميد يتم إخراجه من العلبة . ١- يجب أن تتحقق حالة فعّالٍ قبل الاستعمال . ٢- ينفي وضع القناع والتأكد من عدم وجود تسرُب قبل الدخول إلى الجو الملوث . ٣- يجب وضع القناع طوال مدة التعرض للمناصر الملوثة . ٤- يجب دمِي القناع واستبداله إذا: جري ودفع القناع داخل بيته مولنة + ادى إحكام تثبيت القناع لفترة إلى ضيق نفس + مكان القناع مصاب بضرر + بالنسبة للأقنعة التي تمنع الروائح حين يمكن شم الرائحة لا يجوز إدخال تهوية أو فيغير على القناع .

في حال الشعور بتهيج أو ازعاج يجب الخروج من الجو الملوث .
تحذير: لا يجوز استعمال القناع لأكثر من يوم عمل إذا كان معداً لاستعمال واحد (NR) . يجب الاحتفاظ بالاقنعة غير المستعملة على علاتها الأصلية المختلفة، في مكان غير مأهول .

التقطيف: يعطي فقط بالنسبة للأقانع الطبية لإعادة الاستعمال (R) . إذا تطلب الأمر إبقاء القناع أكثر من يوم عمل، يجب استخدام قطعة مسح صغيرة مشبعة بمحلول منظف ومطهر، خال من الكحول يعطي على وصلة الوجه .

اقنعة تشريح تصميفية ضد البخاريات الصلبة والسائلة، المصنفة FFP1 أو FFP2 أو FFP3 . تحركيزات أقل من عامل الحماية X "ق.ت.م." (قيمة التعرض المتوسطة) FFP3 فئة X4 . ١- ق.ت.م (FPF1) FINS 10/12 . ٢- فئة X (FPF2) سمية ضعيفة . ٣- ق.ت.م FFP3 فئة X (FPF1, S, UK & 30 D) . ٤- فئة X (FPF2) سمية متوسطة . ٥- فئة X (FPF3) سمية عالية . تحمل علامات "NR" (استعمال واحد) أو "R" (قابلة لإعادة الاستعمال) EN149:2001+A1:2009 . حسب المعيار المعتمد EN149:2001+A1:2009 .

الحدود:

لا تتم باستعمال هذه الأقنعة للدخول أو البقاء في منطقة حيث نسبة تحركيز الأكسجين أقل من 17 % (أ cioè بنقصها الأكسجين) الماء والهواء أو تحركيزات البارومتر المنسوب المحدد من قبل الشركات المصنعة الأخرى أو "عامل الحماية" (ع) (X) . ١- وجود غازات وراء أبخنة . لا تستعمل القناع في أوجه قابلة للفحص إلا بالنسبة للمراجع الخاصة على شهادة مطابقة (R) . بطاقة المنتج الصادرة عن الصنف المتوفرة على الموقع www.honeywellsafety.com . يمنع الاستعمال دون الحصول على دريب سابق .

عمليات الرغبة قبل الاستعمال: يتوجب على المستخدم التأكد من أن القناع ينلجم مع قناعه . ينلجم القناع قبل الدخول إلى المنطقة الملوثة .

الإرتداء والفضيل: ١- يتم الإمساك بالقناطع في قعر اليد، المصاطب نحو الأسفل . ٢-


يوضع القناع تحت الذقن، مع توخي لفط الأنقناع نحو الأعلى ونحو الخارج . ٣-

يمزج المصاطب الأسفل خلف الرقبة، تحت الأنفين . ٤- مع متابعة الإمساك بالقناطع على الوجه . يمزج المصاطب الأسفل بـ المصاطب العلوي . يمزج المصاطب العلوي . ٥-

بالنسبة للأقنعة مع ضمان قابلية للتعديل يجب ضبط الشاش من طريق جلب الضفائر (من أجل تخفيف الشاش)، يجب ضبط الشاش من طريق جلب المشابك . ٦- يجب التأكيد من عدم وجود تسرب سبب الطربة الدالية . ووضع اليدين على القناع . ٧- إجراء زفير قوي لفتخ دون إعمام زفير . ٨- إجراء شهيق عميق لفتخ مع صمام زفير . ٩- إذا لاحظت وجود تسرب هواء بين القناع والوجه .

يجب إعادة ضبطه عن شاش لفط الأنف / أو زجاجة شد السلك الطاهي (غير إجراء عقد) . ١٠- تكرار العملية حتى الوصول إلى منع تسرب صحي .

ملاحظة: ان احتمال احرزام التعليمات المتعلقة بمنع التسرب لدى الاشخاص للذين ضئيل



يجب فرز النفايات مع احجام التشریفات الرغبة الاجراء

راجحة قصوى عند التنفس - راحة لا تضاهى عند التنفس - مقاييس متباينة - صسلم زفير عال الاداء- راحة لا تضاهى مع الصمام التنصفي وبوتوك
صمم يعطي كامل الوجه في الانواع 5321 و 5221 و 5251 - ضبط فوري سهل - فقط في سهل

BG БЪЛГАРСКИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРИЛОЖЕНИЯ: Филтриращи полумаски, класифицирани като FFP1, FFP2 или FFP3 спрямо твърди и течни аерозоли в концентрации до Кофициент на защита x WEL (гранични стойности за експозиция на работното място): 4 x WEL: клас FFP1 (ниска токсичност), 12 [10 в UK, FI, DE, IT, SV] x WEL: клас FFP2 (средна токсичност), 50 [20 във FI, SV, UK и 30 в DE, IT] x WEL: клас FFP3 (висока токсичност). Маркировки „NR“ (за единократна употреба) или „R“ (за многократна употреба) в съответствие с изменение стандарт EN149:2001+A1:2009.

ОГРАНИЧЕНИЯ:НЕ използвайте тези маски при влизане или престой в участъци, където: • концентрацията на кислород е под 17% (атмосфера с кислородна недостатъчност) • има замърсяващи вещества и/или техни концентрации, които са неизвестни или представляват непосредствена заплаха за живота или здравето • аерозолните концентрации надвишават нивата, фиксирани от действащите норми за здраве и безопасност, или Кофициент на защита x WEL • има наличие на газове и/или изпарения. НЕ използвайте тази маска във взрывоопасни атмосфери, с изключение на случаите, когато се доставя със Сертификат за съответствие (вижте Спецификациите на продукта от производителя, достъпни на адреса www.honeywellsafety.com). Не използвайте маските без предварително обучение

за употреба.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Преди навлизане в замърсен участък, потребителят трябва да се убеди, че маската е подходяща за предназначена ѝ употреба.

НОСЕНЕ И НАГЛАСЯНЕ НА МАСКАТА: 1 – Хванете маската в ръка, като пристигащите ленти с глава висят надолу . 2 – Сложете маската под брадичката, като пластината за носа сочи нагоре и напън . 3 – Наместете долната пристигаща лента около врата си под ушите . 4 – Като придържате с една ръка маската към лицето си, прекарарайте горната пристигаща лента над ушите, около темето на главата . 5 – При маските с регулируими пристигащи ленти за глава, регулирайте натиска с издързване на лентите (за да намалите натиска, натиснете пристигащите закопчалки). 6 – ПРОВЕРЕТЕ ХЕРМЕТИЧНОСТТА НА МАСКАТА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: • поставете и двете си ръце върху маската и – в случая на маска без клапан за издишване, издишайте рязко – в случая на маска с клапан за издишване, вдишайте дълбоко • ако почувствате проникване на въздух в крайните участъци на маската, нагласете я отново с притягане на пластината за носа и/или с увеличаване на натиска на пристигащите ленти (със завързване на възъл) • повторяйте тази процедура докато

натиска на пристягачите ленти (със заврзване на възел) • повтаряйте тази процедура докато маската прилегне добре върху лицето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията за херметичност вероятно няма да бъдат постигнати, ако рес-пираторът се носи върху брада или ако имат набола такава.

УПОТРЕБА: Изваждане на нова маска от кутията ѝ. 1 – Преди употреба, проверете състоянието на маската. 2 – Сложете маската и проверете херметичността ѝ преди влизане в замърсен участък. 3 – Носете я през цялото време, през което сте изложени на влиянието на замърсители. 4 – Изхвърлете маската и я заменете с нова, ако: • тя е свалена по време на престой в замърсен участък • прекомерното задръстване предизвика затруднено дишане или дискомфорт • маската се повреди при маски, които предпазват от неприятни миризми, миризмата стане условияма. Не извършвайте никакви промени по маската. Ако

* Подобрен комфорт при дишане - По-добър комфорт при дишане - Отлично прилягаща - Високопроизводителен клапан за издишване - Изключителен комфорт с полу-уполномочието на WeltTech™ - Пълно покриване на лицето само при модели 5321, 5221, 5251 - Лесна инспиративна настройка - Само при 5221, 5321, 5251

 ČESKY INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

POUŽITÍ: Filtrační polomasky k ochraně proti pevným a kapalným aerosolům třídy FFP1, FFP2 nebo FFP3 pro koncentrace nižší než je faktor ochrany x VME (Průměrná úroveň expozice): 4 x VME: třída FFP1 (nízká toxicita), 12 [10 UK, FIN, D, I, SJ] x VME: třída FFP2 (střední toxicita), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME: třída FFP3 (vysoká toxicita). Označené „N9“ (jednorázové) nebo „R“ (opakovatelné použití) podle upravené normy EN149:2001+A1:2009.

ZPŮSOBEM ZKONTROLUJTE TĚSNOST: • obě ruce položte na masku a – u masky bez pojistky silně vdechněte – u masky s pojistkou se silně na-dechněte • pokud zjistíte, že mezi maskou a obličejem uniká vzduch, masku upravte stisknutím skřipce a/nebo zvýšte napětí pružných popruhů (udělejte na nich uzel) • postup zopakujte, dokud nedocílíte uspokojivé těsnost. Pozn.: U mužů s vousy je malá pravděpodobnost, že bude dosaženo uspokojivé těsnosti.

OMEZENÍ: Masku nepoužívejte, nevstupujte ani nezůstávejte v místě, kde: • je koncentrace kyslíku nižší než 17 % (prostředí s nízkým obsahem kyslíku) • je neznámý obsah znečišťujících látek a/nebo jejich koncentrace neznámá nebo pro život a zdraví bezprostředně nebezpečná • koncentrace částic překrajuje úroveň stanovenou platnými evropskými předpisy nebo ochranný faktor (FP) x VME • že přítomnost plynů a/nebo výparů. Nepoužívejte masku ve výbušných prostředích, kromě případů, pro které bylo vystaveno potvrzení o ověření shody (viz informace o výrobku od výrobců na www.honeywellsafety.com). Nepoužívejte bez předchozího proškolení.

POUŽITÍ: Po vytažení nové masky z krabice: 1 – Před použitím zkонтrolujte stav masky. 2 – Nasadte si masku a před vstupem do znečištěného prostředí zkонтrolujte její těsnost. 3 – Po celou dobu, co budete vystaveni znečišťujícím látkám, masku nosete. 4 – Masku vyhodíte a vyměňte, pokud: • maska byla v kontaminovaném prostředí sundána • ucpání masky vytvárá problémy s dýcháním • maska je poškozená • u masek chránících před zápachy začne být zápach cítit. Masku nijak neupravujte. V případě podráždění nebo nevolnosti kontaminované prostředí opusťte.

KONTROLY PŘED POUŽITÍM: Uživatel musí před vstupem do kontaminovaného prostoru zkонтролovат, zda je maska vhodná pro toto použití.

UPOZORNĚNÍ: Jednorázové masky („NR“) se nesmí používat déle než jeden pracovní den. Ne-použité masky uchovejte v původním zavřeném obalu, v nekontaminovaném prostředí.

NASAZOVÁNÍ A ÚPRAVA: 1 – Uchopte masku, gumové popruhy směrem dolů. 2 – Masku umístěte pod bradu, skřípcem směrem nahoru ven. 3 – Umístěte spodní gumový popruh za krk pod ušima. 4 – Držte masku před obličejem, přetáhněte horní popruh přes hlavu nad ušima. 5 – U masek s nastavitelnými šnůrkami upravte napnutí záťažného řemenu tak, aby bylo možné ho snadno posunout vlevo-vpravo. 6 – NÁSLEDUJICIM

použití („R“). Má-li se maska používat déle než jeden pracovní den, použijte na obličejový spoj ubrousek napuštěný čisticím dezinfekčním roztokem bez alkoholu.



Třídte odpad dle platných předpisů

* Výjimečné pohodlí - Lepší komfort dýchání - Skvěle padne - Vysoký výkon z výdechového ventilu - Výjimečné pohodlí s polovičním Willtech™ těsněním - Pouze na 5221.5321.5251 - Snadné individuální přizpůsobení - Pouze na 5221.5321.5251.

DA DANSK BRUGSANVISNING

ANVENDELSE: Filtrerende halvmasker med beskyttelse mod både faste og flydende aerosoler, klassificeret FFP1, FFP2 eller FFP3, i koncentrationer på op til Beskyttelsesfaktor x MAC / OEL / TLV (middel eksponeringsverdi): 4 x MAC / OEL / TLV: klasse FFP1 (lav toksicitet), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x MAC / OEL / TLV: klasse FFP2 (middel toksicitet), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x MAC / OEL / TLV: klasse FFP3 (høj toksicitet). Mærket "NR" (engangsbrug) eller "R" (kan genbruges) i henhold til standarden EN149:2001+A1:2009 med ændringer.

BEGRÆNSNINGER: Anvend IKKE disse masker i områder, hvor: • iltkoncentrationen er mindre end 17% (iltfattige atmosfærer) • forurenninger eller koncentrationer er ukendte eller umiddelbart farlige for liv og helbred • aerosolkoncentrationer overskridt grænser, der er fastsat i gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser eller beskyttelsesfaktor x MAC / OEL / TLV • der forekommer gas og/eller damp. Anvend IKKE disse masker i ekspløsiv atmosfære, bortset fra modeller med overensstemmelseserklæring (iht. fabrikantens produktbeskrivelse, der kan læses på www.honeywellsafety.com). Anvend IKKE disse masker uden forudgående uddannelse.

KONTROL FØR BRUG: Brugeren skal sikre sig, at masken er egnet til den påtænkte anvendelse, før vedkommende går ind i det forurenede område.

BRUG OG TILPASNING: 1 - Hold masken i håndfladen med hovedbåndene nedad. 2 - Anbring masken under hagen med næsedelen opad og udad. 3 - Før det nederste hovedbånd bagom nakken under ørerne. 4 - Hold masken mod ansigtet med den ene hånd, og før det øverste hovedbånd over ørerne og rundt om issen. 5 - På masker med justerbare bånd tilpasses båndenes stramning ved at trække i båndene (tryk bag på fæstningsdelene for at begrænse båndenes stramning). 6 - KONTROLLER MOD UTÆTHEDER SÅLEDES: • an-

bring begge hænder over masken, og foretag en kraftigt udånding (maske uden udåndingsventil), og træk vejet dybt (maske med udåndingsventil) • hvis du mærker luft sive ud langs kanterne, justeres masken igen ved at stramme næsedelen og/eller stramme hovedbåndene (med en knude) • gentag proceduren, indtil en tilfredsstillende ansigtstilpasning er opnået. NB: Kravene til lækage-tæthed kan sandsynligvis ikke opnås, hvis masken bæres mod skæg eller skægstubbe.

ANVENDELSE: Når man tager en ny maske fra æsken: 1 - Kontroller masken før brug. 2 - Tag masken på, og kontroller, at den sidder tæt, før du går ind i et forurenede område. 3 - Behold masken på hele tiden, mens du er utsat for forurenningen. 4 - Kassér masken, og skift den ud med en ny, hvis: • du tager masken af, mens du er i et forurenede område • for kraftig tilstopning forårsager andedrætsbesvær eller ubehag • masken bliver beskadiget • kun for masker, som beskytter mod lugte: at lugten bliver kendelig. Der må ikke foretages ændringer på masken. Forlad det forurenede område, hvis der opstår irritation eller andet ubehag.

ADVARSEL: Masken må ikke anvendes mere end én arbejd dag, hvis det er en engangsmaske ("NR"). Opbevar nye masker i deres originale emballage, som skal holdes lukket, i et ikke-forurenede område.

RENGØRING: Kun for masker, der kan anvendes flere gange ("R"). Hvis masken skal anvendes mere end én arbejd dag, skal ansigtsdelen rengøres med en renseserviet vædet med en rensende og desinficerende oplosning uden alkohol.



Sorter affald i henhold til gældende lovgivning.

* Forbedret andedrætskomfort - Bedre andedrætskomfort - Fremragende pasform - Effektiv udåndingsventil - Enestående komfort med Willtech™ halvansigtstætning - Halvansigtstætning kun på model 5321, 5221 og 5251 - Nem individuel justering - Kun på 5221, 5321 og 5251.

DEUTSCH GEBRAUCHSANLEITUNG

ANWENDUNGEN: Filternde Halbmasken in den Schutzstufen FFP1, FFP2 oder FFP3 zum Schutz gegen feste und flüssige Aerosole bis zum Vielfachen des für das Aerosol definierten Grenzwertes. Schutzstufe FFP1 = 4-facher GW (geringe Toxizität); Schutzstufe FFP2 (mittlere Toxizität), = 10-facher GW; Schutzstufe FFP3 (hohe Toxizität) = 30-facher GW. Verpackungskennzeichnung « NR » (nur für eine Schicht verwenden "non reusable") oder « R » (wieder verwendbar "reusable") gemäß der geänderten Norm EN149:2001+A1:2009.

EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH: Diese Masken dürfen nicht benutzt werden, wenn • die Sauerstoffkonzentration geringer als 17% ist (Sauerstoffmangel-Atmosphären) • unbekannte Schadstoffe und/oder unbekannte Schadstoffkonzentrationen vorliegen bzw. unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht • die Aerosol-Konzentration die Werte der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen oder einen der

Schutzfaktoren (FFP) x GW übersteigt • Gase und/Dämpfe vorhanden sind. Die Maske nicht in explosiven Atmosphären benutzen, es sei denn, es handelt sich um Masken, für die eine Konformitätsbescheinigung vorliegt (s. Produktdatenblatt des Herstellers, abrufbar auf www.honeywellsafety.com). Die Masken nicht in explosiven Atmosphären verwenden. Die Masken nicht ohne vorherige Schulung verwenden.

KONTROLLEN VOR DEM GEBRAUCH: Der Benutzer muss sich vor Betreten des kontaminierten Bereichs vergewissern, dass die Maske für die Anwendung geeignet ist.

ANLEGEN UND ANPASSEN DER MASKE: 1 – Legen Sie die Maske in die hohle Hand. Die Kopfbänder hängen nach unten. 2 – Legen Sie die Maske unter dem Kinn an. Der Nasensteg ist außen und zeigt nach oben. 3 – Führen Sie das untere Kopfband unterhalb der Ohren um den

Nacken. 4 – Halten Sie die Maske mit einer Hand gegen das Gesicht gedrückt, und legen Sie das obere Kopfband oberhalb der Ohren um den Hinterkopf. 5 – Bei Masken mit verstellbaren Bändern: Spannen Sie die Bänder durch Ziehen an den Bandenden (Lockern der Bandspannung durch Verschieben der Schnalle an der Rückseite). 6 – ÜBERPRÜFEN SIE DIE DICHTHEIT WIE FOLGT: • Legen Sie beide Hände auf die Maske und – atmen Sie aus – • Tritt an den Rändern Luft aus, passen Sie die Maske durch Zusammendrücken des Nasenbügels und/oder durch Straffen der Kopfbänder (durch einen Knoten) dem Gesicht enger an • Wiederholen Sie dies, bis ein befriedigendes Ergebnis erzielt wird. Achtung: Bei Barträgern kann der Dichtsitz der Maske nicht gewährleistet werden.

BENUTZUNG: Eine neue Maske aus der Verpackung nehmen. 1 – Die Maske vor Gebrauch auf ihren einwandfreien Zustand untersuchen. 2 – Die Maske anlegen und vor Betreten des schadstoffbelasteten Raumes auf dicht abschließenden Sitz überprüfen. 3 – Die Maske während der gesamten Dauer der Schadstoffexposition tragen. 4 – Die Maske außer Gebrauch nehmen und durch eine

neue ersetzen, wenn: • die Maske in einem kontaminierten Bereich abgelegt wurde • zu starke Verstopfung das Atmen erschwert oder Atembeklemmungen verursacht • die Maske beschädigt wurde • bei Geruchsschutzmasken Gerüche wahrnehmbar werden. Nichts an der Maske ändern oder beschädigen. Den schadstoffbelasteten Bereich verlassen bei Auftreten von Schwindgefühl, Reizungen oder anderen Beeinträchtigungen.

ACHTUNG: Handelt es sich um eine Einwegmaske ("NR"), darf diese nicht länger als einen Arbeitstag lang getragen werden. Nichtbenutzte Masken in der verschlossenen Originalverpackung an einem nicht kontaminierten Ort aufbewahren.

REINIGUNG: Gilt nur für Mehrwegmasken ("R"). Soll die Maske länger als einen Arbeitstag lang getragen werden, die Dichtlippe mit einem Tuch reinigen, das mit einer alkoholfreien desinfizierenden Reinigungslösung getränkt ist.



Trennen Sie Ihren Abfall gemäß der geltenden Gesetzgebung.

* Verbesserter Atemkomfort - Besserer Atemkomfort - Hervorragende Passform - Leistungsstarkes Ausatemventil - Einzigartiger Komfort dank Dichtlippe von Willtech™ - Rundum-Dichtlippe nur bei den Modellen 5321, 5221, 5251 - Einfache, individuelle Versiegelung - Nur bei 5221, 5321, 5251.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ημι-μάσκες φιλτραρίσματος κατά των στερεών και υγρών αερολυμάτων, με κατάταξη FFP1, FFP2 ή FFP3, για συγκεντρώσεις χαμηλότερες του Συντελεστή Προστασίας χ' VME (Μέση Τιμή Έκθεσης): 4 x VME: κλάση FFP1 (ασθενής τοξικότητα), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x VME: κλάση FFP2 (μέτρια τοξικότητα), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME: κλάση FFP3 (υψηλή τοξικότητα). Σήμα « NR » (μιας χρήσης) ή « R » (πολλαπλών χρήσεων) σύμφωνα με το τροποποιημένο πρότυπο EN149:2001+A1:2009.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα και μην εισέρχεστε ή παραμένετε σε περιοχές όπου: • η συγκέντρωση οξυγόνου είναι χαμηλότερη από 17% (περιβάλλοντα έλλειψης οξυγόνου) • οι ρύποι ή/και οι συγκεντρώσεις τους είναι άγνωστοι ή άμεσα επικίνδυνοι για τη ζωή ή την υγεία • η συγκέντρωση σωματιδίων υπερβαίνει τα όρια που καθορίστηκαν από τους ισχύοντες κανονισμούς ή από το Συντελεστή Προστασίας (FP) x VME - υπάρχουν αέρια ή/και ατμοί. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε εκρήξιμα περιβάλλοντα, εκτός των μοντέλων που διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Δείτε το δελτίο προϊόντος κατακευαστή στην ιστοσελίδα www.honeywellsafety.com). Να μην χρησιμοποιείται χωρίς ειδική εκπαίδευση.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Ο χρήστης θα πρέπει να είναι βέβαιος πως η μάσκα είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή προτού εισέλθει στη μολυσμένη περιοχή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: 1 – Βάλτε τη μάσκα στο χέρι, με τους κεφαλόδεσμους προς τα κάτω. 2 – Τοποθετήστε τη μάσκα κάτω από το πηγούνι, με το επίρρινο προς τα πάνω και προς τα έξω. 3 – Περάστε τον κάτω κεφαλόδεσμο πίσω από το λαιμό, κάτω από τα αυτιά. 4 – Συγ-

κρατώντας τη μάσκα με το ένα χέρι πάνω στο πρόσωπο, περάστε τον επάνω κεφαλόδεσμο πάνω από το κεφάλι, πάνω από τα αυτιά. 5 – Για τις μάσκες με ρυθμιζόμενες ωτίδες στους κεφαλόδεσμους, ρυθμίστε το σφίξιμο τραβώντας τις ωτίδες (το σφίξιμο μπορεί να μειωθεί στηρώντας στο πάνω μέρος της πόρτης). 6 – ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΥΣΦΙΞΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΩΣ ΕΞΗΣ: • βάλτε και τα δύο χέρια στη μάσκα και – εκπνεύστε δυνατά για μάσκα χωρίς βαλβίδα – εισπνεύστε δυνατά για μάσκα με βαλβίδα • εάν παρατηρήσετε διαρροή αέρα ανάμεσα στη μάσκα και το πρόσωπο, ρυθμίστε ξανά τη μάσκα συσφίγγοντας το επίρρινο ή/και αυξάνοντας το σφίξιμο των κεφαλόδεσμων (κάνοντας έναν κόμπο) • επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί ικανοποιητική προσαρμογή στο πρόσωπο. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι απαιτήσεις για στεγανή σύσφιξη μπορεί να μην επιτευχθούν εάν η μάσκα φορεθεί από γενειοφόρο άτομο.

ΧΡΗΣΗ: Βγάλτε μια καινούργια μάσκα από το κουτί της. 1 – Ελέγξτε την κατάσταση της μάσκας σας πριν από τη χρήση. 2 – Φορέστε τη μάσκα και ελέγχετε τη στεγανή σύσφιξη προτού εισέλθετε στη μολυσμένη περιοχή. 3 – Φορέστε την για όλη τη διάρκεια έκθεσης στους ρύπους. 4 – Πετάξτε την και αντικαταστήστε την εάν: • μάσκα αφαιρέθηκε μέσα σε μολυσμένη ατμόσφαιρα • υπερβολική έμφραξη προκαλεί δυσκολία αναπνοής ή δυσφορία • μάσκα κατατραφεί • για μάσκες που παρέχουν ανακούφιση από τις οσμές, η οσμή γίνεται αισθητή. Μην τροποποιείτε ή αλλοιώνετε τη μάσκα. Φύγετε από τη μολυσμένη περιοχή σε περίπτωση ερεθισμού ή δυσφορίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μια βάρδιες

εφόσον είναι μιας χρήσης ("NR"). Κρατήστε τις μη χρησιμοποιημένες μάσκες στο κλειστό κουτί τους και φυλάξτε τες σε μη μολυσμένη περιοχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Ισχύει μόνο για τις μάσκες πολλαπλών χρήσεων ("R"). Εάν η μάσκα πρόκειται

να φορεθεί για περισσότερες από μια βάρδιες, χρησιμοποιήστε ένα πανάκι εμποτισμένο με καθαριστικό ή απολυμαντικό διάλυμα, χωρίς οινόπνευμα, και καθαρίστε τον εμπρόσθιο σύνδεσμο.



Ξεχωρίστε τα απορρίμματα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..

* Βεβτιωμένη άνεση - Καλύτερη αναπνοή - Άριστη σταθεροποίηση - Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης - Εξαιρετική εφαρμογή με τη στεγανοποίηση μιαν προσίπου Willtech™ - Στεγανοποίηση ολόκληρου του προσώπου μόνο στα μοντέλα 5321, 5221, 5251 - Εύκολη προσαρμογή από το χρήστη - Μόνο στα μοντέλα 5221, 5321, 5251.

EN ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

APPLICATIONS : Filtering half-masks classified FFP1, FFP2 or FFP3 against solid and liquid aerosols in concentrations up to Protection Factor x WEL (Workplace Exposure Limit) : 4 x WEL : FFP1 class (low toxicity), 12 [10 in UK, FIN, D, I, S] x WEL : FFP2 class (average toxicity), 50 [20 in FIN, S, UK & 30 D, I] x WEL : FFP3 class (high toxicity). « NR » (single-shift use) or « R » (Re-useable) marked according to the amended standard EN149:2001+A1:2009.

LIMITATIONS : Do NOT use this mask to enter or stay in an area where : • oxygen concentration is less than 17% (oxygen-deficient atmospheres) • contaminants and/or their concentrations are unknown or immediately dangerous to life or health • aerosol concentration exceeds levels fixed by applicable health and safety regulations or Protection Factor x WEL • gases and/or vapours are present. Do NOT use this mask in explosive atmospheres, except for references supplied with a Certificate of Conformity (Cf. manufacturer's Product Specification available on www.honeywellsafety.com). Do not use before receiving training.

CHECKING BEFORE USE : The user shall ensure that the mask is suitable for the intended application before entering the contaminated area.

WEARING AND ADJUSTMENT : 1 – Cup the mask in the hand, the headbands downward. 2 – Place the mask under the chin, the nose-bridge upward and outside. 3 – Place the lower headband around the neck, below the ears. 4 – Holding the mask against the face with one hand, place the top headband above the ears, around the crown of the head. 5 – For masks with adjustable headstraps, adjust the tension by pulling on the headbands (to reduce the tension, press on the fastener flaps). 6 – CHECK FOR LEAK-TIGHTNESS AS FOLLOWS

: • place both hands over the mask and – exhale sharply for a mask without exhalation valve – inhale deeply for a mask with exhalation valve • if you feel air leaks around the edges, re-adjust the mask by tightening the nose-bridge and/or increasing tension of the headbands (by tying a knot) • repeat the procedure until satisfactory face-fit has been achieved. N.B. : requirements for leak-tightness are unlikely to be achieved if the respirator is worn against a beard or facial stubble.

USING : Taking a new mask from its box. 1 – Check the condition of the mask before use. 2 – Fit the mask and check leak-tightness before entering the contaminated area. 3 – Wear it for the whole duration of exposure to contaminants. 4 – Discard it and replace with a new one if : • it is removed while in a contaminated area • excessive clogging causes breathing difficulty or discomfort • it becomes damaged • for masks offering relief against nuisance odours, the smell becomes detectable. Do not alter the mask. Leave the contaminated area if dizziness, irritation or other distress occurs.

WARNING : The mask shall not be used for more than one shift if it is for single-shift use (« NR »). Keep unused masks in their closed box and store in a non-contaminated area.

CLEANING : Applicable only on the re-useable masks (« R »). If the mask is to be used for more than one shift, the face seal must be cleaned with a wipe impregnated with a cleaning and disinfecting solution, without alcohol.



Sort out your waste by respecting the regulations in force.

* Exceptional comfort - Better respirability - Excellent fit - High performance of the exhalation valve - Exceptional comfort with the Willtech™ half-seal - Full-face seal only on models 5321, 5221, 5251 - Easy individual adjustment - Only on 5221, 5321, 5251 .

ES ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE EMPLEO

APLICACIONES: Semimáscarillas filtrantes con clasificación FFP1, FFP2 o FFP3 contra aerosoles sólidos y líquidos en concentraciones hasta del Factor de protección x TLV: 4 x TLV: Clase FFP1 (baja toxicidad), 12 [10 en UK, FIN, D, I, S] x TLV: Clase FFP2 (toxicidad media), 50 [20 en FIN, S, UK y 30 D, I] x TLV: Clase FFP3 (alta toxicidad). « NR »

(uso en un solo turno) o « R » (Reusable) marcada según la normatividad enmendada EN149:2001+A1:2009.

LIMITACIONES: NO use estas máscarillas para ingresar o permanecer en un área en donde: • la concentración de oxígeno sea menor que 17% (atmosferas deficientes en oxígeno) • los contami-

nantes y/o sus concentraciones sean desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida o la salud • la concentración del aerosol excede los niveles fijados por las reglamentaciones aplicables de salud y seguridad o el Factor de protección x TLV • estén presentes gases y/o vapores. NO utilice esta mascarilla en atmósferas explosivas, excepto por las referencias suministradas con un certificado de conformidad (véase la especificación del producto del fabricante disponible en www.honeywellsafety.com). No la emplee antes de recibir capacitación • Este producto no protege frente a gases y vapores. Pero puede utilizarse frente a niveles molestos (inferiores al VLA) de ciertos gases y vapores.

COMPROBACIÓN ANTES DEL EMPLEO: El usuario deberá asegurarse que la mascarilla es adecuada para la aplicación pretendida antes de entrar al área contaminada.

USO Y AJUSTE: 1 – Sostenga la mascarilla en la mano, las bandas para la cabeza hacia abajo. 2 – Coloque la mascarilla bajo la barbilla, el puente de la nariz hacia arriba y afuera. 3 – Coloque la cinta inferior para la cabeza alrededor del cuello, bajo las orejas. 4 – Sosteniendo la mascarilla contra la cara con una mano, coloque la cinta superior para la cabeza arriba de las orejas, alrededor de la corona de la cabeza. 5 – Para mascarillas con cintas para la cabeza ajustables, ajuste la tensión tirando de las cintas para la cabeza (para reducir la tensión, presione en las aletas de sujeción). 6 – **COMPRUEBE EN BUSCA DE FUGAS Y LA HERMETICIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA:** • coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale repentinamente para una mascarilla sin válvula de exhalación, inhale profundamente para una mascarilla con válvula de exhalación • si usted siente

* Confort excepcional - Mayor confort respiratorio - Excelente ajuste - Alta efectividad de la válvula de exhalación - Gran confort gracias al sellado Willtech™. Sellado completo únicamente en modelos 5321, 5221 y 5251 - Fácil ajuste individual - Únicamente en 5221, 5321 y 5251.

fugas de aire alrededor de los bordes, reajuste la mascarilla apretando el puente de la nariz y/o aumentando la tensión de las cintas para la cabeza (atando un nudo) • repita el procedimiento hasta que se haya logrado un ajuste satisfactorio en la cara. N.B.: Es poco probable que los requerimientos para la hermeticidad contrafugas se logren si el respirador se utiliza utilizando con barba o una barba incipiente.

EMPLEO: Tome una mascarilla nueva de su caja.

1 – Compruebe la condición de la mascarilla antes de su empleo. 2 – Ajuste la mascarilla y compruebe la hermeticidad a fugas antes de ingresar al área contaminada. 3 – Úsela durante toda la duración de la exposición a los contaminantes. 4 – Deséchela y reemplácela con una nueva si: • se retira al estar en un área contaminada • la obstrucción excesiva causa dificultad o incomodidad al respirar • se daña • para mascarillas que ofrecen ayuda contra olores molestos, el olor se vuelve detectable. No altere la mascarilla. Salga del área contaminada si ocurre mareo, irritación u otras molestias.

ADVERTENCIA: La mascarilla no se deberá utilizar durante más de un turno si es para uso en un solo turno (« NR »). Consérve las mascarillas no usadas en su caja cerrada y almacenadas en un área no contaminada.

LIMPIEZA: Aplicable solamente en mascarillas reutilizables (« R »). Si la mascarilla se va a utilizar durante más de un turno, se tiene que limpiar durante un trapo impregnado con una solución de limpieza y desinfección, sin alcohol.



Clasifique su desperdicio respetando las regulaciones en vigor.



EESTI KEEL KASUTUSJUHISED

KASUTUSVALDKONNA: FFP1-, FFP2- vői FFP3-klassi kuuluv poolmask tahkete ja vedelate aerosoolide eest kaitmiseks kuni kontsentraatsiooni kaitsetegur x OEL (ohitlike ainete piirnõr töökeskkonnas): 4 x OEL : FFP1-klass (madal toksilisus), 12 [10 Suurbritanniast, Soomes, Taanis, Itaalias ja Hispaanias] x OEL : FFP2-klass (keskmise toksilisus), 50 [20 Soomes, Hispaanias, Suurbritanniast ja 30 Taanis, Italiaas] x OEL : FFP3-klass (kõrge toksilisus). Märgistusega « NR » (üheks töövahetuseks) või « R » (korduskasutatav) vastavalt muudetud standardile EN 149:2001+A1:2009.

PIIRANGUD: Maskid EI OLE ette nähtud kasutamiseks sellistesse aladesse sisenevateks ega viimisteks alades, kus: • õhuhapniku kontsentraatsioon on väiksem kui 17% (hapnikupuudusega keskkond) • saasteained ja/või nende kontsentraatsioonid on teambratõmata või otseselt tervist kahjustavad või eluohtlikud • aerosooli kontsentraatsioon ületab rakenduvate tervisohviku- ja ohutuseeskirjade määratud või kaitsetegur x OEL kontsentraatsiooni • esineb gaase ja/või aurusid. Mask EI OLE ette nähtud kasutamiseks plahvatustõtlikus keskkonnas, v.a vastavustunnistuses töodud juhtudel (tootja tootekirjelduse leiate veebleilet www.honeywellsafety.com). Ärge kasutage ilma vastava väljaoppta.

KONTROLLIMINE ENNE KASUTAMIST: Kasutaja peab enne saastunud keskkonda sisenevist veenduma, et mask sobib kavatsetud kasutusviisiks.

MASKI KANDMINE JA REGULEERIMINE: 1 – Asetage mask peopesa, pearihmad allapoole. 2 – Asetage mask lõua alla. Ninaklamber peab asuma pealpool ja välisküljel. 3 – Asetage alumine pearihm ümber kukla kõrvade alla. 4 – Hoidke maski ühe käega näo vastas ning asetage ülemine pearihm kõrvade kohalt ümber pea. 5 – Reguleerivate pearihmadega maskide korral saab pearihmu tömmates neid pingutada (lõvdvandamiseks vajutage kinnitusklambritele). 6 – LEKKEKINDLUST KONTROLLITAKSE JÄRGMISETL: • asetage mõlemad käed maski ette ja – väljahingamisventiilita maski korral hingake järksult välja – väljahingamisventiiliiga maski korral hingake sügavalt sisse • kui tunnete, et maski äärete vahelt lekib õhku, reguleerige maski uesti: tihenage ninaklambrit ja/või pingutage pearihmu (siduge sõlme) • korrale kontrolli, kuni olete saavutanud vajaliku õhutiheduse. NB! Maski täishabeme või habemetügaste peal kandes ei ole töenäoliselt võimalik saavutada valjakku lekkekindlust.

KASUTAMINE: Karbist võetud uue maski korral.

– Enne kasutamist kontrollige maski seisundit. 2 – Sobitase mask näole ja kontrollige enne saastunud keskkonda sisenemist selle lekkekindlust. 3 – Kandke maski kogu saasteainete keskkonnas viibimise vältel. 4 – Pärast kasutamist tuleb mask ära visata ja uue vastu vahetada, kui: • mask eemaldati saastunud keskkonnas • filter on liiga umbes ning põhjustab hingamisraskusi või ebamugavus-tunnent • mask on kahjustatud • haisuhäiringu korral kasutatavad maskid siis, kui hais muutub tuvastatavaks läbi maski. Ärge muutke maski. Peapörituse, ärituse või muude tervisehäirete esinemise korral tuleb saastatud keskkonnast lahkuda.

HOIATUS: Kui mask on ette nähtud kasutamiseks

ühe töövahetuse vältel (« NR »), ei tohi seda rohkem kasutada. Hoidke kasutamata maske suletud originaalkarpides ja ladustage need mittesaastut-nud kohas.

PUHASTAMINE: Vajalik üksnes korduskasutata-vate maskide (« R ») korral. Kui maske kasutatakse rohkem kui ühe töövahetuse vältel, puhastage näo-tihendit alkoholivabas puhastus- ja desinfiteeri-mislahuses niisutatud lapiga.



Sorteerige oma jäätmeid vastavalt kehtivatele seadustele.

* Parendatud hingamismugavus - Parem hingamismugavus - Suurepärane sobivus - Kvaliteetne välijahingamisklapp - Willtech® Willtech erakordne mugavus - Terve näo lihend ainult mudeeliteil 5321, 5221, 5251 - Lihtne individuaalne kohandamine - Ainult mu-deliteil 5221, 5321, 5251.

FI SUOMI KÄYTÖÖHJEET

KÄYTÖÄLUEET: Suodattavat puolinaamari suo-jaavat kiinteltää ja nestemäisiltä aerosoleilta, kate-goria FFP1, FFP2 tai FFP3, keskittyminä Suojauskerroin x HTP (Haittialiseksi tunnetut pitoi-suude); 4 x HTP: luokassa FFP1 (ei-toksisilta), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x HTP: luokassa FFP2 (keski-korkeilta toksisilta), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x HTP: luokassa FFP3 (korkeatoksisilta). Merkinnät «NR» (kertakäyttö) tai «R» (Monikertakäyttö) nor-min EN149:2001+A1:2009 mukaisesti.

RAJOITUKSET: Älä käytä tästä naamaria paikoissa, joissa: • sisäänhengitysilma on alle 17 % (hapenva-jaus) • saasteen typpi ja/tai laajuus on tuntematon tai välittömästi terveydelle tai hengelle vaarallista • saasteihukaspitoisuus ylittää sallitut raja-arvot Suojauskerroin (Protection Factor) x HTP • on kaasuja ja/tai höryys. Älä käytä naamaria räjähdyssvaarallisissä paikoissa muutoin, kuin siinä tapauksessa, että sillä on standardinmukaisuustodistus (ks. val-mistajan tuoteseloste, osoitteessa www.honeywellsafety.com). Älä käytä naamaria ennen, kuin olet saanut sen käyttöön liittyvän koulutuksen.

TARKASTUKSET ENNEN KÄYTÖÄ: Käyttäään tullee varmistaa, että naamari sopii käyttötarkoitukseen ennen saatuneelle alueelle menoaa.

KÄYTÖ JA SOVITTAMINEN: 1 – Ota naamari käs-siin, kuminauha alaspin. 2 – Laita naamari leualle, nenäpinne ylös- ja ulospäin. 3 – Vie alanauhu niskan ympäri korvien alapuolelle. 4 – Pidä naamaria kasvoilla ja vie ylänauhu korvien yläpuolella takaraivolle. 5 – Kun naamarissa on säädetettävä näu-hat, sovita kireys nauhoista vetämällä (löysää painamalla kiinnikkeitä). 6 – **TARKISTA TIIVIYS SEURAAVASTI:** • paina naamaria kämmenillä ja hengitä ulos voimakkasti (naamari ilman venttiiliä) – tee syvää sisään hengitys (naamari, jossa on

ulosshengitysventtiili) • jos havaitset reunauvoota, sovita uudelleen puristelemalla nenäpinnettä ja/tai kiristämällä kuminauhoja (tei solmu) • toista toimipiteitä, kunnes naamari on tyydyttävässä asennossa. HUOM.: Tiiviydestä annettuja vaati-muksia (riittävä suojausta) ei todennäköisesti saa-vuteta, jos käyttäjälä on parta.

KÄYTÖ: Ota uusi naamari ulos pakkauksesta. 1 – Tarkista naamarin kunto ennen käyttöä. 2 – So-vita naamari kasvoille ja tarkista tiiviys ennen saat-uineelle alueelle menoaa. 3 – Pidä naamaria koko ajan kasvoilla, kun olet saasteille alttina. 4 – Poista naamari käytöstä ja vaihda se, jos: • otat sen pois kasvoilta saatuneella alueella • tukkeutunut naamari aiheuttaa hengitysvaikeuksia • se on vaurioi-tunut • kun hajua alkaa tuntua, kun kysymyksestä on epämielellävällä hajulta suojaava naamari. Älä muuta, muokkaa tai vahingoita naamaria. Poistu saatuneelta alueelta, jos tunnet huimauta tai ärsytystä.

VAROITUS: Kertakäyttöistä («NR») naamaria saa käyttää korkeintaan 8 tuntia vuorokaudessa. Säilytä käytämättä olevat naamarit alkuperäisissä, suljetuissa pakkauksissa ja varastoi ne paikkaan, jossa ei ole epäpuhtauksia.

PUDISTUS: Ohjeita sovelletaan vain monikertakäyttöön («R») tarkoitetuille naamareille. Jos naamaria joudutaan käytämään yli vuorokau-den, puhdistaa kasvoihin koskettava reunus puhdis-tus- ja desinfiointiaineeseen (alkoholiton) kostutetulla kankaalla.



Lajittele jäteet voimassa olevien määärysten mukaisesti.

* Entistä mukavampi hengittää - Uudistettu rakenne takaa entistä mukavamman hengityksen - Sopii erinomaisesti - Erittäin teho-kaas uloshengitysventtiili - Willtech™ puolinaamari takaa erinomaisen käytönmukavuuden - Koko kasvojen naamari saatavilla vain malleissa 5321, 5221 ja 5251 - Helpo säättää käyttäjäkohtaisesti - Vain malleissa 5221, 5321, 5251.

FR FRANÇAIS NOTICE D'INFORMATION

APPLICATIONS : Demi-masques filtrants contre les aérosols solides et liquides, classifiés FFP1, FFP2 ou FFP3, pour des concentrations inférieures au Facteur de Protection x VME (Valeur Moyenne d'Exposition) : 4 x VME : classe FFP1 (faible toxicité), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x VME : classe FFP2

(moyenne toxicité), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME : classe FFP3 (haute toxicité). Marqués « NR » (à usage unique) ou « R » (Réutilisables) selon la norme amendée EN149:2001+A1:2009.

LIMITES : Ne pas utiliser le masque, ni entrer, ni

rester dans un endroit où : • la concentration d'oxygène est inférieure à 17% (atmosphères déficientes en oxygène) • les contaminants et/ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé • la concentration des particules dépasse les niveaux fixés par la réglementation en vigueur ou Facteur de Protection (FP) x VME • des gaz et/ou vapeurs sont présents. Ne pas utiliser le masque en atmosphères explosives, sauf pour les références pourvues d'une Attestation de Conformité (Cf. Fiche Produit du fabricant disponible sur www.honeywellsafety.com). Ne pas utiliser sans formation préalable.

CONTROLES AVANT UTILISATION : L'utilisateur doit s'assurer que le masque est adapté à l'application envisagée avant d'entrer dans la zone contaminée.

PORT ET AJUSTEMENT : 1 – Tenir le masque dans le creux de la main, les élastiques en bas. 2 – Placer le masque sous le menton, le pince-nez vers le haut et vers l'extérieur. 3 – Passer l'élastique inférieur derrière le cou, sous les oreilles. 4 – En maintenant le masque contre le visage avec une main, passer l'élastique supérieur derrière la tête, au-dessus des oreilles. 5 – Pour les masques avec tresses réglables, ajuster la tension en tirant sur les tresses (pour réduire la tension, appuyer sur l'arrière des pattes de l'attache). 6 – VERIFIER L'ETANCHEITE DE LA MANIERE SUIVANTE : • placer les deux mains sur le masque et - expirer fortement pour un masque sans soupape - inspirer fortement pour un masque avec soupape • si vous remarquez des fuites d'air entre le masque et le visage, réajuster en serrant le pince-nez et/ou en augmentant la tension des élastiques (en faisant

un nœud) • répéter la procédure jusqu'à l'obtention d'une étanchéité satisfaisante. N.B. : Il est peu probable que les exigences relatives à l'étanchéité soient satisfaites dans le cas de porteurs ayant une barbe.

UTILISATION : A partir d'un masque neuf sortant de sa boîte. 1 – Inspecter l'état de votre masque avant utilisation. 2 – Mettre le masque et vérifier l'étanchéité avant d'entrer dans l'atmosphère contaminée. 3 – Porter le masque pendant toute la période d'exposition aux contaminants. 4 – Jeter le masque et le remplacer si : • le masque est enlevé dans une atmosphère contaminée • le colmatage excessif du masque provoque une gêne respiratoire • le masque est endommagé • pour les masques fournissant un soulagement contre les odeurs, l'odeur présente devient perceptible. Ne pas modifier ou altérer le masque. En cas d'irritation ou de malaise, quitter l'atmosphère contaminée.

AVERTISSEMENT : Le masque ne doit pas être utilisé plus d'une journée de travail s'il est à usage unique (« NR »). Garder les masques non-utilisés dans leur emballage d'origine fermé, dans un endroit non-contaminé.

NETTOYAGE : Applicable seulement sur les masques réutilisables (« R »). Si le masque doit être porté plus d'une journée de travail, utiliser une lingette imprégnée d'une solution nettoyante et désinfectante, sans alcool, à appliquer sur le joint facial.



Triez vos déchets en respectant la réglementation en vigueur.

* Confort exceptionnel - Respirabilité supérieure - Excellente étanchéité - Valve d'expiration de haute performance - Confort exceptionnel avec le demi-joint Willtech™ - Joint complet Willtech™ seulement avec 5221, 5321, 5251 - Ajustement individuel facile avec 5221, 5321, 5251

הוראות שימוש עברית

ירשומים:

FFP2 או FFP3, מסיכות חיצי פנים לסייעו מפני תרסיסים באבקה ובנזול, מסווגות ערך חישפה X ע"מ (ערך חישפה ממוצע) 4: X "ליקויים הנמכרים מגורם הגנה ערך FFP2 ערך UK, FIN, D, I, S] X קטgorיה FIN, 12 [10] מומציע(ן) כטgorיה FIN, S, UK & 30 D, I X FIN, 50 [20] רעלילות בוגר(ה). ערך FFP3 ערך FIN, S, UK & 30 D, I X FIN, 50 [20] רעלילות בוגר(ה). ערך NR (לשימוש חד-פעמי) או NR" מסומות ניתן לשימוש חזר (בהתאם לתקן המתווך) "R" לשימוש חד-פעמי או EN149:2001+A1:2009.

הגבלה שימוש

אין להשתמש במסכה זאת, או להיכנס, או לשוחות באזורי אשר בו: • ריכוך החמצן נמוך מ-17% (סבירות של חוסר החמצן) • המהמות ואו הריכוזים שלם אינט דיעוים או שهما ערך מ-17% סוכנה מיידית לחיזוק או לביראות • ריכוך החלקיקים חזהו מההורמות שעקבו ע"ז ערך מ-17% קיימת נוכחות של גזים או אדי גזים. אין X (התקינה שבתקוף או "גורם הגנה" ג"ה להשתמש במסכה בסביבות נפוצות, לפחות באירועים המכוסים ע"ז תעדות התאמת (ראה אין להשתמש ללא הדרכה מוקדמת) דף www.honeywellsafety.com זמין באתר.

ביקורת לפני שימוש: המשמש חייב לוודא לפני הכנינה לאזרור המזוהם שהמסכה מותאמת ל以习近平 הצפוי.

חבישת והתקאה: 1 – להחזיק את המסכה בפרק היד, כאשר הרצועות נמצאות למטה 2 – להניח את המסכה מתחת לשנער, מצבע האך כלפי מעלה והוחיצה. 3 – להעביר את הרצעה התתונה מאחוריו האזור, מתחתי לאותו. 4 – כஆש מיזוקים את המסכה מול הפנים בד אחת, להעביר את הרצעה העליונה מאחורי הראש, מעל האותניים. 5 – עברו מסוכות עם סרווי אטימה ניתנים להתקאה, להתאים את המתיחה ע"ז מישקה של שריטי האטימה (בדי לפורת את המתיחה, להדוח על הלשוניות של הרצעה). 6 – דיקתת האטימה באפונו הבא: • להניח את שתוי הידיים על המסכה – לנשוך אוויר בחזקה במסכה לא-שסתום – לשאזר בחזקה במסכה עם שסתום • אתה מבחר בבריחת אוור או ע"ז מישקה של המסכה והפינים. התקאס מחדש ע"ז הריך מצבע האך או ע"ז מתיחה נססת של האטימות ע"ז קשירת קשר • חזור על התהיליך עד להשגת אטימה מספקת. נ.ב.: ייתכן שדרישות האטימה לא יושגו אם ייחסו את המסכה אדם בעל זקן.

הוראות שימוש: במכסה חדשה מהאריזה. 1 – בדיקת מצב המכסה לפני השימוש – 2 – להבש את המכסה ולודא את האטימה לפני כניסה לאזור המזוהם. 3 – לחבוש את המכסה במשך כל פרק זמן חשוב לשימוש. 4 – להשליך את המכסה ולהחליפה

חדשנות אמריקאית: מיסרים את המכסה בעת השהייה באזורי המזוהם • חסימות יתר של המכסה גורמת ללחץ נזימה • המכסה נזיקה • במכסות המסתפקות הקלה מנזיות מוגרשה. הרוח מוגרשה. אין לשנות את המכסה בעקבות רוח או איזון יוטו מיום אחד או מיום אחד לשימוש חד-פעמי לשם או את ("NR") במכסה יוטו מיום אחד או מיום אחד לשימוש חד-פעמי המכוסות החדשנות באירועים המקרים הסגורים, מקום לא מזוהם.

"R": **ניקוי:** ישים רק לבני מכוסות לשימוש רב-פעמי.

אם יש להשתמש במכסה יותר מאשר ביום אחד, להשתמש במילויים ספוגה בתמיכת נקיוי וחיטוי, ללא אלכוהול, לשימוש על אTEM הפנים.



שלק את הפטולת של בודקם לתקינות שבחוקי

נחות נשימה משופרת-נוחות נשימה מוצבת – התאמת מצוינית – שסתום נשיפה עם ביצועים מעולים-נוחות יצאת דופן עם אטימה 5251, 5321, 5221 – כוונון אישי קל – רק ב-

(HR) HRVATSKI UPUTE ZA UPORABU

PRIMJENE: Filtrirajuće polumaske za zaštitu od kružnih i tekućih aerosola, klasificiranih kao FFP1, FFP2 ili FFP3, za koncentracije manje od zaštitnog faktora x SVI (srednja vrijednost izlaganja) : 4 x SVI : klasa FFP1 (slaba toksičnost), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x SVI : klasa FFP2 (srednja toksičnost), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x SVI : klasa FFP3 (visoka toksičnost). Označene su sa « NR » (za jednokratno korištenje) ili « R » (za višekratnu uporabu) sukladno normi EN149:2001+A1:2009.

OGRAĐENJA: Ovu masku nemojte koristiti niti za ulaženje niti za boravak u području u kojem : • je koncentracija kisika niža od 17% (atmosfera s nedostatom kisika) • su kontaminirajuće tvari i/ili njihova koncentracija nepoznati ili odmah opasni po život i zdravlje • je koncentracija čestica premašila razinu određenu važećim pravilnikom ili zaštitnim faktorom (ZF) x SVI • su prisutni plin i/ili isparjenja. Masku nemojte koristiti u eksplozivnim atmosferama, osim u slučaju dobivenih referenci putem Izjave o sukladnosti (Registriran certifikat proizvođača dostupan je na www.honeywellsafety.com). Nemojte je koristiti bez prethodne obuke.

PROVJERE PRIJE KORIŠTENJA: Korisnik bi se morao uvjeriti da je maska prilagodena predviđenoj namjeni prije no što uđe u kontaminiranu zonu.

NOŠENJE I NAMJEŠTANJE: 1 – Masku držite u rukama, s elastičnim trakama okrenutim prema dolje. 2 – Stavite masku pod bradu, stezaljku nosa prema gore i prema van. 3 – Donju elastičnu traku provucite za vrat, ispod usiju. 4 – Držite masku prislonjenu na lice jednom rukom, gornju elastičnu traku povucite na stražnji dio glave, iznad usiju. 5 – Za maske s prilagodivim trakama, namjestite napetost i povucite za pletene trake (da biste smanjili napetost, pritisnite pozadinu jezičaka zatezača). 6 – NEPROPUŠNOST PROVJERITE NA SLIJEDEĆI NAČIN : • na masku stavite obje ruke i –

snažno izdišite kroz masku bez ventila – snažno udiate kroz masku s ventilom • primijelite li curenje zraka unutar maske i na licu, ponovno namjestite i zategnite stezaljku nosa ili povećajte napetost elastičnih traka (vežući čvor) • ponovite postupak sve dok niste postigli zadovoljavajuću nepropusnost. N.B. : Prilično je moguće da se uvjeti koji se odnose na propusnost neće moći zadovoljiti u slučaju da oni koji je nose imaju bradu.

UPORABA: Počinje se uzimanjem nove maske iz njene kutije. 1 – Prijе uporabe provjerite u kakvom je stanju vaša maska. 2 – Stavite masku i provjerite nepropusnost maske prije ulaska u kontaminiranu atmosferu. 3 – Masku nosite tijekom cijelog razdoblja izloženosti kontaminirajućim tvarima. 4 – Masku bacite i zamjenite ako : • je maska skinuta u kontaminiranoj atmosferi • pretjerano začepljenoj maske izaziva smetnje u disanju • je maska oštećena • se kroz maske koje pružaju olakšanje protiv neugodnih mirisa, postojeći neugodan miris počinje osjećati. Nemojte preinačavati ili mijenjati masku. U slučaju nadraženosti ili mučnine, odmah napustite kontaminiranu atmosferu.

UPOZORENJE: Maska ne bi smjela biti korištena više od jedne radne smjene ako je namijenjena za jednokratnu uporabu (« NR »). Nekorištene maske čuvajte u njihovoj izvornoj zatvorenoj ambalaži, na nekontaminiranom mjestu.

ČIŠĆENJE : Primjenjivo samo na maskama za višekratnu uporabu (« R »). Ako masku morate nositi tijekom više od jedne radne smjene, upotrijebite krupu od flanelu natopljenu otopinom za čišćenje i dezinficiranje, bez alkohola i primijenite na brtvu za lice.



Otpad obrađujte uz uvažavanje važećih zakonskih propisa.

* Poboljšana udobnost pri disanju - Veća udobnost pri disanju - Odlično nalijeganje - Visoko učinski venil za izdisanje - Iznimna udobnost s Willtech™ poliuretrom - Britvljenje za cijelo lice sam na modelima 5321, 5221, 5251 - Lako individualno podešavanje - Samo na 5221, 5321, 5251.

(HU) MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSOK: Szilárd és folyékony aeroszolok elleni FFP1, FFP2 vagy FFP3-as besorolású szűrő fél-maszkok, Védelemi faktor x VME (Átlagos expo-

nálási szint) feletti koncentrációk esetén: 4 x VME: FFP1 kategória (alacsony toxicitás), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x VME: FFP2 kategória (közepes toxicitás),

50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME: FFP3 kategória (magas toxicitás). « NR » jelölésű (egyszer-használatos) vagy « R » jelölésű (újra-használatos) az EN149:2001+A1 :2009 módosított szabvány szerint.

KORLÁTOZÁSOK: Ne használja a maszkot, ne menjen be és ne tartózkodjon olyan helyen, ahol: • az oxigén koncentráció kisebb mint 17% (oxigénben szegény közeg) • a fertőző anyagok és/vagy koncentrációjuk ismeretlen vagy közvetlen életveszélyt jelentenek vagy veszélyt jelentenek az egészségre • a részecske koncentrációk meghaladják az érvényben lévő egészségügyi és biztonsági szabályozás vagy a Védelmi faktor (FP) x VME (Átlagos exponálás szint) által meghatározott szinteket • illetve gázok és/vagy gőzök vannak jelen. Ne használja a maszkot robbanás-veszélyes közegen, kivéve megfelelő tanúsítvánnyal ellátott termék esetén (A gyártó termékismertetője elérhető a www.honeywellsafety.com oldalon). Kizárolag képzett személyek részére.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS: A maszk használója köteles meggyőződni róla, hogy a maszk alkalmass az adott környezetben történő használatra mielőtt a fertőzött zónába lépne.

FELHELYEZÉS ÉS HELYRE IGAZITÁS: 1 – Vegye a maszkot tenyerébe, a rögzítő-pántokat hagyja lönki. 2 – Helyezze a maszkot az álla alá, orrcsíptetővel felfelé és kifelé. 3 – Helyezze az alsós rögzítő-pántot a nyaka mögé a fülei alá. 4 – Egyik kezével az arcához tartva a maszkot a felső rögzítő-pántot vezesse át a feje mögött, a fülei felett. 5 – Az állítható rögzítő-pántos maszkok esetén a pántok meghúzásával állíthatta feszesebbre a maszkot (lazításhoz nyomja meg a csat hártsó füleit). 6 – AZ ALÁBBI AK SZERINT ELLENŐRIZZÉ A SZIVARGÁST: mindenkor kezét helyezze a maszakra és – szé-

lep nélküli maszk esetén erősen lélegezzen be – szelleppel ellátott maszk esetén pedig erősen lélegezzen ki • ha azt érzi, hogy a maszk és az arca között áramlik a levegő, igazítsa meg az orrcsíptetőnél fogva vagy növelje a fejpántok feszességét (csomó megkötésével) • addig ismételje az eljárást, míg az illeszkedés megfelelő nem lesz. Megjegyzés: Kevésbé valószínű, hogy a hermetikus zárási feltételek teljesülnek, ha a maszkot szakálon vagy szörös arcon használják.

HASZNÁLAT: Vegyen ki egy új maszket a dobozból. 1 – Használat előtt ellenőrizze a maszk állapotát. 2 – Helyezze fel és ellenőrizze a hermetikus záródást mielőtt a fertőzött közegebe érne. 3 – Hordja a maszkot a fertőzésnek kitettsége teljes időtartama alatt. 4 – Dobja el és cserélje ki egy újra, ha: • levesse a maszkot a fertőzött környezetben • a túlzott lezáras légszíni nehézséget okoz • a maszk megsérült • a szagáltalmak ellen védelmet nyújtó maszkok esetén a szag érezhetővé válik. Ne változtassa meg a maszkot és ne alakítsa át. Irritáció vagy rossz közérzet esetén hagyja el a fertőzött közeget.

FIGYELMEZTETÉS: Az egyszer-használatos maszket (« NR ») ne használja egy munkanapló tövább. A fel nem használt maszkokat az eredeti csomagolásban, zárva, nem fertőzött területeken tárolja.

TISZTÍTÁS: Kizárolág az újra-felhasználható maszkok (« R ») esetén alkalmazandó. Ha a maszkot egy munkanapló tövább kell viselnie, használjon alkoholmentes tisztítószerrel és fertőtlenítőszerrel áltatott törökendőt az arcfelüli részeken.

 Gyűjtse szelektíven a hulladékot az érvényben lévő szabályozás tiszteletben tartásával

* Egyedülálló kényelem - Nagyobb légszíni kényelem - Kiemelkedő illeszkedés - Kilégző szélepek miatti nagyobb hatékonyság - WillTech™ tömítés miatti magasfokú kényelem - Teljes tömítés csak a 5321, 5221 és 5251 tipusoknál - Gyors beállítás - Csak 5221, 5321, 5251 típusokhoz.

ISLSENSKA UPPLÝSINGAR OG LEÐBEININGAR UM NOTKUN

NOTKUN: Hálfgrímusiur til varnar gegn ógnum og úða í lofti, flokkábor í FFP1, FFP2 eða FFP3, fyrir mettun sem er lægri en Varnargildi (Protection Factor) x LHM (Leyfileg hámarksmettun): 4 x LHM : flokkur FFP1 (lítill eitrun), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x LHM flokkur FFP2 (meðal eitrun), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x LHM: flokkur FFP3 (mikil eitrun). Merktar « NR » (einnota) ou « R » (margnota) samkvæmt staðlinum EN149:2001+A1:2009.

TAKMARKANIR: Notið ekki grímuna, og farið hvorki inn á né verið áfram á svæði þar sem: • súrefnismettun er lægri en 17% (þar sem súrefnisskortur er í lofti) • mengandi efnir og/eða mettun þeirra er ókunn eða eru hættugle illið eða heilsu • mettun agna fer yfir leyfileg mörk eða Varnargildi x LHM • gastegundir og/eða gufa eru til staðar. Notið ekki grímunu á svæði þar sem hætta er á sprenningum nema þegar um er að ræða tegundir sem hafa sérstakt samræmingarvottorð (Sjá vörulysingu á www.honeywellsafety.com). Notið ekki án þess að hafa hlitið þjálfun í notkun grímunar.

ATHUGIÐ FYRIR NOTKUN: Notandi verður að ganga úr skugga um að gríman henti notkun áður en farið er inn á mængða svæði.

UPPSETNING OG STILLING: 1 – Haldið grímunni

í lítanum og látið böndin hanga niður. 2 – Komið grímunni fyrir undir hóku, látið nefhlifina snúa upp út og út. 3 – Komið neðri teygjuni aftur fyrir háls, undir eyrum. 4 – Haldið grímunni að andlítinu með annarri hendi, komið efri teygjuni aftur fyrir höfuð, fyrir ofan eyrum. 5 – Fyrir grímur með stillanlegum höfuðböndum, prengið með því að toga í flípana (þið a sylgjuna til að látt að prystingi). 6 – ATHUGIÐ LEKAPÉTTNI Á EFTIRFARANDI HÁTT: • leggið báðar hendur á grímunu og -blásið fast ef gríman er ekki með péttíloku - andið hratt inn ef gríman er með péttíloku • ef loft slappnu milli andlits og grímu, stillið betur með því að ýta á nefhlifina og/eða herðið á teygjunum (með því að binda hnút) • endurtakið þar til gríman er fullnægjandi lekápét. ATH: Ólíklegt er að skeggjaðir notendur nái fullnægjandi lekápéttni.

NOTKUNARLEÐBEININGAR: Miðað er við nýja grímu beint úr kassanum. 1 – Skoðið ástand grímunar áður en hún er notuð. 2 – Setjið grímunu upp og kannið lekápéttni áður en farið er inn á mængða svæði. 3 – Hafið grímunu uppi allan tímann sem verið er inni á mængðu svæði. 4 – Hendið grímunni og takið aðra ef: • gríman hefur verið teknir niður á mængðu svæði • of mikil prystingur veldur andþrengslum eða óþægindum • gríman er skemmd • fyrir grímur sem eiga að ver-

nda gegn lykt, lyktin fer að finnast. Breytið ekki grímunni á nokkurn hátt. Við óþægindi eða vanliðan, skal yfirgefa mengaða svæðið.

AÐVÖRUN: Einnota grímu (« NR ») skal ekki nota lengur en einn dag. Geymið óntaðar grímur í lokaðum umbúðunum á ómengudu svæði.

* Bætt þægindi við öndun - Meiri þægindi við öndun - Frábær aðlögun - Afkastamikill útöndunarlok - Willtech™ hálfþættingin tryggir einstök þægindi - Þætting fyrir allt andliti einungis á gerðum 5321, 5221, 5251 - Heigt að laga að hverjum og einum með einföldum hætti - Aðeins á 5221, 5321, 5251.

HREINSUN: Gildir eingöngu fyrir margnota grímur (« R »).

Ei nota á grímunu aftur, skal þrífja þættinguna með klút vættum í sóþtreinsandi alkóhólfirri lausn.



Flokkioð rusl samkvæmt gildandi reglum.

IT ITALIANO NOTA INFORMATIVA

APPLICAZIONI: Facciali filtranti contro gli aerosoli solidi e liquidi, classificati FFP1, FFP2 o FFP3, per concentrazioni inferiori al Fattore di protezione x TLV (Valore Limite di Soglia): 4 x TLV: classe FFP1 (tossicità ridotta), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x TLV: classe FFP2 (tossicità media), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x TLV: classe FFP3 (tossicità elevata). Marcati « NR » (monouso) o « R » (riutilizzabili) secondo la norma modificata EN149:2001+A1:2009.

LIMITAZIONI: Non utilizzare il facciale, non entrare e non rimanere in un'area in cui: • la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17% (ambienti con ossigeno insufficiente) • i contaminanti e/o le loro concentrazioni sono ignoti o immediatamente pericolosi per la vita o per la salute • le concentrazioni di contaminanti superano i livelli stabiliti dai regolamenti in vigore o il Fattore di Protezione (FP) x TLV • sono presenti gas e/o vapori. Non usare il facciale in ambienti esplosivi, salvo per gli articoli dotati del Certificato di Conformità (Cf. Scheda Prodotto del fabbricante disponibile su www.honeywellsafety.com). Non usare senza previa formazione.

CONTROLLI PRIMA DELL'USO: L'utente deve accertarsi che il facciale sia adeguato all'applicazione prevista prima di entrare nell'area contaminata.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAGGIO: 1 – Tenere il facciale nel palmo della mano con gli elasticî verso il basso. 2 – Posizionare il facciale sotto il mento, con lo striginaso verso l'alto e verso l'esterno. 3 – Porre l'elastico inferiore dietro la nuca, sotto le orecchie. 4 – Posizionando il facciale contro il viso con una mano, passare l'elastico superiore dietro la testa, sopra le orecchie. 5 – Per i facciali con bardature regolabili, regolare la tensione tirando sulle estremità degli elasticî (per ridurre la tensione, premere sulla parte posteriore della fibbia). 6 - **VERIFICARE LA TENUTA NEL MODO SEGUENTE:** • porre le mani sul facciale e - aspirare

fortemente per un facciale senza valvola - inspirare profondamente per un facciale con valvola • se si osservano perdite di aria fra il facciale e il viso, riposizionare il facciale rimodellando lo striginaso e/o aumentando la tensione degli elasticî (facendo un nodo) • ripetere l'operazione fino ad ottenere una tenuta soddisfacente. N.B.: È poco probabile che i requisiti relativi alla tenuta del facciale possano essere soddisfatti in caso di utenti con la barba.

UTILIZZO: Prelevando un facciale nuovo dalla scatola originale. 1 – Verificare lo stato del facciale prima di utilizzarlo. 2 – Indossare il facciale e verificare la tenuta prima di entrare nell'ambiente contaminato. 3 – Indossare il facciale per tutto il periodo di esposizione ai contaminanti. 4 – Gettare il facciale e sostituirlo se: • il facciale filtrante viene tolto in un ambiente contaminato • l'intasamento eccessivo del facciale provoca un affaticamento respiratorio • il facciale è danneggiato • per i facciali che forniscono un sollievo contro gli odori, l'odore presente diventa percepibile. Non modificare o alterare il facciale.

In caso di irritazione o di malessere, abbandonare l'area contaminata.

AVVERTENZA: Se il facciale è monouso, non deve essere utilizzato per più di una giornata lavorativa (« NR »). Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione originale chiusa in un luogo non contaminato.

PULIZIA: applicabile solo per i facciali riutilizzabili (« R »).

Se il facciale deve essere indossato per oltre una giornata lavorativa, utilizzare un panno impregnato da una soluzione detergente e disinettante, senza alcool, da applicare sulla guarnizione di tenuta



Smaltite i rifiuti nel rispetto della normativa in vigore.

* Comfort eccellente - Minor resistenza respiratoria - Ottima tenuta al viso - Valvola di espirazione ad alta efficienza - Guarnizione di tenuta a boomerang in morbido Willtech™ - Guarnizione di tenuta completa solo per i modelli 5321, 5251, 5221 - Facile regolazione - Solo su 5221, 5321, 5251.

LT LIETUVIŲ KALBA INFORMACINIS LAPELIS

TAIKYMO SRYTYS: Filtravimo puskaukės skirtos apsaugoti nuo kietųjų ir skystujų aerozolių, klasifikuojamų FFP1, FFP2 arba FFP3, kurių koncentracija ore mažesnė už apsaugos koeficientą x VME (vidutinė poveikio reikšmė, pranc. Valeur Moyenne d'Exposition): 4 x VME: klasė FFP1 (silpnas toksišumas), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x VME: klasė FFP2 (vidutinis toksišumas), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME: klasė FFP3 (stiprus toksišumas).

Pažymėti „NR“ (vienkartiniu naudojimo) arba „R“ (daugkartiniu naudojimo) pagal normą EN149:2001+A1 :2009 su papildymais.

APRIBOJIMAI: Kaukės negalima naudoti bei jeiti į patalpas arba jose likti, kur: • deguonies koncentracijai yra mažesnė kaip 17 % (aplinka, kurioje trūksta deguonies) • teršalai ir (arba) jų koncentracija ore yra nežinoma arba kelia tiesioginį pavojų

žmogaus sveikatai arba gyvybei • dalelių koncentracija ore viršija lygus, nustatytus pagal galionjančius reikalavimus arba apsaugos faktorių (FP) x VME • kai yra duju ir (arba) garų. Nenaudokite kaukės sprogiøe aplinkoje, išskyrus atitinkies liudi-jimą turinčius gaminius (žr. gamintojo gamybos lapą, pateikiama www.honeywellsafety.com). Kauke naudotis gali tik to išmokyti asmenys.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATLIEKAMOS PATIKROS: Prieš eidadamas į užterštą zoną naudotojas turi išsiktinti, kad kaukė yra pritaikyta numatomai paskirčiai.

DĖVĖJIMAS IR REGULIAVIMAS: 1 – Laikykite kaukė saujome, gumeles turi būti nukreiptos žemyn. 2 – Pakiškite kaukę po smakui, nosies spaustukas turi būti nukreiptas į viršų arba į išorę. 3 – Prakiškite apatinę gumeļ už sprando, žemiu ausų. 4 – Laikydami kaukė prispaudę prie veido viena ranka, prakiškite viršutinę gumeļ ant pakaušio, virš ausų. 5 – Jei naudojate kaukes su reguliuojamais dirželiais, juos traukdami sureguliuokite įtempį (norédami sumažinti įtempį paspauskite užpalaipinę tvirtinimo kojelių dalį). 6 – PATIKRINKITE SANDARUMA TOKIU BŪDU: • uždėkite abi rankas ant kaukės ir – stipriai iškvépkite (jei kaukė yra be vožtovo) – stipriai jkvépkite (jei kaukė yra su vožtuvu) • jei tarp kaukės ir veido pastebėsite oro nuotekę, nustatykite iš naujo suspausdami nosies spaustuką ir (arba) padidindami gumeļi įtempį (užmegzdamis mazgą) • kartokite procedūrą, kol bus užtikrintas patenkinamas sandarumas. Pas-

taba: mažai tikėtina, kad sandarumo reikalavimai bus patenkinti jei kaukė naudojantis asmuo yra su barzda.

NAUDOJIMAS: Taikoma naujai iš déžutės išimtai kaukei. 1 – Prieš naudodami patirkinkite kaukės būklę. 2 – Prieš eidadami į užterštą aplinką užsidėkite kaukė ir patirkinkite sandarumą. 3 – Nenuisimkite kaukės visą laiką, kol būsite užterštose aplinkoje. 4 – Išmeskite kaukė ir ją pakeiskite, jei: • kaukė nui-mama užterštose aplinkoje • dėl per didelio san-kaupų kiekių kaukėje tampa sunku kvėpuoti • kaukė pažeista • naudojant saugančią nuo kvapų kaukė jaučiamas aplinkoje esantis kvapas. Kaukės nekeiskeite arba netransformuokite. Dirginimo arba negalavimo atveju išeikite iš užterstos aplinkos.

SPĖJIMAS: Vienkartinio naudojimo („NR“) kaukės negalima naudoti ilgiau kaip vieną darbo dieną. Lai-kykite nepanaudotas kaukes originalioje uždarytoje pakuočėje, neužterštose vietoje.

VALYMAS: Taikoma tik daugkartinio naudojimo kaukėms („R“). Jei kaukė turi būti naudojama ilgiau nei vieną dieną, nuvalykite su veidu besiličiančią dalį naudodami skudurėlį, pamirkytą valančiame ir dezinfekuojančiame tirpale, kurio sudėtyje nėra al-koholio.



Rūšiuokite atliekas laikydami esančias kaukės nuostatas.

* Pagerintas kvėpavimo komforto lygis - Geresnis kvėpavimo komforto lygis - Puikiai prisitaiko prie veido formos - Didelio našumo iškvėpimo vožtuvas - Išskirtinis komfortas su „Willtech™“ pusine kauke - Viso veido kaukė tik naudojant modelius 5321, 5221, 5251 - Paprastai individualiai reguliuoja - Tik modeliuose 5221, 5321, 5251.

LV LATVIĒŠU VALODA INFORMĀCIJAS LAPA

Izmantōšana: Filtrejošas pusmasks aiz-sardzībai pret cielium un šķidriem aerosoliem, klasificētas kā FFP1, FFP2 vai FFP3; koncentrācijām, kas augstākas par aizsardzības faktoru x VME (vidējā iedarbības robežvērtība): 4 x VME: klase FFP1 (vajā tokisksums), 12 [10 UK, FIN, D, I, SJ x VME: klase FFP2 (vidējs tokisksums), 50 [20 FIN, S, UK un 30 D, I] x VME: klase FFP3 (spēcīgs tokisksums). Atzīmētas ar "NR" (vieneižejai lietošanai) vai "R" (atkārtoti lietojamas) saskaņā ar grozīto normu EN149:2001+A1:2009.

ROBEŽVĒRTĪBAS: Nielietot masku, neieitet un neuzturēties vietā, kur: • skābekļa koncentrācija ir zemāka par 17 % (atmosfērā trūkst skābekļa); piesārpatotī un/vai to koncentrācija nav ziņāma vai ir tūlītēji bīstama dzīvībai vai veselībai; • daļinu koncentrācija pārsniedz spēkā esošajos noteikumos noteikto līmeni vai aizsardzības faktoru (FP) x VME; • klat ir gāze un/vai tvaiki. Nielietojiet masku sprādzienībātāmā vidē, izņemot gadījumus, kas paredzēti atbilstības atestācijai (skat. rāzojāta pieejamo produktu sarakstu, kas atrodams www.honeywellsafety.com). Nielietojiet bez iepriekšējās apmācības.

PĀRBAUDES PIRMS LIETOŠANAS: Pirms ieiešanas piesārnotajā zonā lietotājam ir jāpārliecinās, ka maska ir piemērota paredzētai lietošanai.

NESĀŠANA UN REGULĒŠANA: 1. Turiet masku plaukštā, saites lejā. 2. Novietojiet masku uz zoda, deguna spailēs uz augšu un uz ūru. 3. Apakšējo saiti novietojiet aiz kakla, zem ausīm. 4. Ar vienu

roku pieturot masku pie sejas, augšējo saiti aizlieciet aiz galvas, virs ausīm. 5. Maskām ar regulējamām saitēm regulējet spriegumu, velkot aiz saities (lai samazinātu spriegumu, uzspiediet uz sti-prinājumu aizmugurējās daļas). 6. GAISA NE-CAURLAIDIŪ PARBAUDIET ŠĀDI: • uzlieciet abas rokas uz maskas un: - specīgi izelpojiet maskā bez vārstā; - specīgi ieelpojiet maskā ar vārstu; • ja pamānāt gaisa noplūdi starp masku un seju, pieregulejiet, stingrāk saspiežot deguna spailēs un/vai palieinot saisi spriegumu (uztaisot mezglu); • atkārtotiet procedūru, līdz panākt apmierinošu gaisa necaurlaidību. Ievērojet: iespējams, ka lietotājam ar bārdu būs grūti panākt attiecīgās gaisa necaurlaidības prasības.

LIETOŠANA: Sākot no brīža, kad no iesainojuma izņemta jauna maska. 1. Pirms lietošanas pārbau-diet maskas stāvokli. 2. Uzlieciet masku un pārbau-diet tās necaurlaidību pirms ieiešanas piesārpatotā atmosfērā. 3. Lietojiet masku visu laiku, ko pavadāt piesārpatotā vidē. 4. Izmetiet masku un nemiet jaunu, ja: • maska tiek izņemta no iepakojuma piesārpatotā atmosfērā; • maskas pārmērīgais blīvējums traucē elpošanu; • maska ir bojāta; • ar maskām, kas pasargā no smakām, ir sajūtama smaka. Nepārveidojiet un nebojājiet masku. Kairinājuma vai nelabuma gadījumā pametiet piesārnoto atmosfēru.

BRĪDINĀJUMS: ja maska ir paredzēta vienreizējai lietošanai ("NR"), to nedrīkst lietot ilgāk par vienu darba dienu. Nielietotās maskas glabājiet neatvērtā oriģinālajā iepakojumā nepiesārnotā vidē.

TĪRĪŠANA: Tīrīšanu veic tikai atkārtoti lietojamām ("R") maskām. Ja maska ir jālieto ilgāk par vienu darba dienu, dājas, kas saskaras ar seju, notīriet ar drānu, kas piesūcīnāta ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, bez spirta.



Šķirojiet atkritumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem

* Uzlabota ērtā elpošanai - Labākai un ērtākai elpošanai - Ērti valkājama - Augstas veikspējas izelpas ventili - Willtech™ pus-maska sniedz īpašas ērtības - Pilnīgi aizklāt seju iespējams tikai, izmantojot 5321., 5221., 5251. modeļa pusmaskas - Ērti plielago-jama individuālai lietošanai - Tikai 5221., 5321., 5251. modelim.

NL NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSINGEN: Halfgelaats-filtermaskers tegen vaste en vloeibare aerosolen, geklasseerd als FFP1, FFP2 of FFP3 voor concentraties lager dan de ProtectionFactor (PF) x MAC (Maximaal Aanvaarde Concentratie): 4 x MAC: klasse FFP1 (lage toxiciteit), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x MAC: klasse FFP2 (gemiddelde toxiciteit), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x MAC: klasse FFP3 (hoge toxiciteit). "NR" (eenmalig gebruik) of "R" (voor hergebruik) gemerkt volgens de geamendeerde norm EN149:2001+A1:2009.

BEPERKINGEN: Het is verboden dit masker te gebruiken om een zone te betreden of er in te blijven waar: • de zuurstofconcentratie lager is dan 17% (zuurstofarme atmosfeer) • verontreinigers of de concentraties ervan onbekend zijn of direct gevaarlijk voor leven of gezondheid • aerosolconcentraties het niveau overschrijden bepaald door de geldige voorschriften van de beschermingsfactor (PF) x MAC • gassen en/of dampen aanwezig zijn. Het masker niet gebruiken in een explosieve atmosfeer, behalve voor de referenties vermeld in een conformiteitscertificaat (zie productspecificatie van de fabrikant beschikbaar op www.honeywellsafety.com). Niet gebruiken zonder voorafgaande vorming.

CONTROLES VOOR HET GEBRUIK: De gebruiker moet er zeker van zijn dat het masker geschikt is voor de bedoelde toepassing vóór hij de verontreinigde zone betreedt.

HET MASKER DRAGEN EN AFSTELLEN: 1 – Leg het masker in de handholte, terwijl de elastieken naar beneden hangen. 2 – Plaats het masker onder uw kin, met het neusgedeelte naar boven en naar buiten. 3 – Haal het onderste elastiek achter de nek door, onder de oren. 4 – Hou het masker met één hand tegen het gezicht, voer het bovenste elastiek achter het hoofd boven de oren langs. 5 – Voor maskers met afstelbare banden: pas de spanning aan door aan de banden te trekken (om de spanning te verminderen, drukt u op de achterkant van de klemmen). 6 - CONTROLEER DE DICH-

THEID VAN HET MASKER OP DE VOLGENDE MANIER: • plaats de twee handen op het masker en - diep uitademen voor een masker zonder ventiel - diep inademen voor een masker met ventiel • als u lekkern voelt tussen het masker en het gezicht, pas het masker dan aan door het neusgedeelte aan te trekken en/of de spanning van de elastieken te verhogen (door een knoop te leggen) • herhaal de procedure tot de dichtheid voldoende is. N.B.: Het is onwaarschijnlijk dat de vereisten voor de lekdichtheid worden bereikt als het masker wordt gedragen over een baard.

GEBRUIK: Bij een nieuw masker dat uit de doos komt. 1 – Inspecteer de toestand van het masker vóór u het gebruikt. 2 – Zet het masker op en controleer de dichtheid vóór u de verontreinigde zone betreedt. 3 – Draag het masker tijdens de hele blootstellingsduur aan de verontreiniger. 4 – Gooi het masker weg en vervang het door een nieuw als: • het masker werd verwijderd in de verontreinigde zone • overmatige verstopping van het masker de ademhaling hindert • het masker beschadigd is • voor maskers die verlichting tegen geurhinder bieden: de aanwezige geur merkbaar wordt. Het masker niet wijzigen of veranderen. Verlaat de verontreinigde zone als u irritatie voelt of als u zich niet lekker voelt.

WAARSCHUWING: Het masker mag niet langer dan één werkdag worden gebruikt als het een masker voor eenmalig gebruik is ("NR"). Bewaar ongebruikte maskers in hun oorspronkelijke gesloten verpakking in een niet verontreinigde zone.

REINIGEN: Alleen voor herbruikbare maskers ("R"). Als het masker meer dan één werkdag moet worden gedragen, breng dan met een vochtig tissue een reinigende en desinfecterende oplossing zonder alcohol aan op de afdichtingsrand bij het gezicht.



Verwerk afval volgens de geldige wetten.

"Uitzonderlijk draagcomfort - Meer ademcomfort - Uitstekende pasvorm - Hoogwaardig uitademventiel - Uitzonderlijk comfort door de Willtech™ afdichting - Volledige afdichtingsring uitsluitend bij de types 5321, 5221, 5251 - Eenvoudig individueel instelbaar - Enkel bij types 5221, 5321, 5251 .

NO NORSK BRUKSINSTRUKSJONER

BRUKSOMRÅDER: Filtrrende halvmaske klassifisert FFP1, FFP2 eller FFP3 mot faste og flytende aresoler, i koncentrasjoner opp til beskyttelsesfaktor x TLV (yrkeshygienisk grenseverdi): 4 x TLV : FFP1 klasse (lav giftighet), 12 [10 i UK, FIN, D, I, S] x TLV : FFP2 klasse (gjennomsnittlig giftighet), 50 [20 i FIN, S, UK og 30 D, I] x TLV : FFP3 klasse (høy giftighet). "NR" (engangsbruk) eller "R" (gjenbrukbar) merket i henhold til den reviserte standarden EN149:2001+A1:2009.

BEGRENSNINGER : IKKE bruk disse maskene når går du går inn i, eller oppholder deg på områder der: • oksygenkoncentrasjonen er mindre enn 17 % (atmosfærer med oksygenmangel) • foruren-

singene og/eller konsentrasjonene ikke er kjent, eller er umiddelbart livstruende eller helsefarlig •konsentrasjonen av aerosol overskridir nivået fastsatt av gjeldende helse- og sikkerhetsforeskrifter eller beskyttelsesfaktor x TLV • gasser og/eller damp er tilstede. IKKE bruk denne masken i eksplasive atmosfærer, unntatt for referanser levert sammen med en verksattest (Se produsentens produktspesifikasjoner som er tilgjengelig på www.honeywellsafety.com). Ikke bruk den før du har fått opplæring.

UNDERSØK FOR BRUK : Brukeren skal sorge for at masken er egnet for det tiltenkte området for brukeren når går inn i området.

BRUK OG JUSTERING : 1 – Form masken som en skål i hånden, med hodebåndene pekene nedover. 2 – Plasser masken under haken, med nesebroen oppover og utenfor. 3 – Plasser det nedre hodebåndet rundt halsen, under ørene. 4 – Hold masken mot ansiktet med en hånd, plasser det øvre hodebåndet over ørene, og rundt hodet. 5 – For masker med justerbare hodebånd, stram ved å dra i hodebåndene (for å løsne de, trykk på festeflappene). 6 – **UNDERSØK LEKKASJETETTHET** PÅ FØLGENDE MÅTE : • plasser begge hendene over masken – pust kraftig ut i masken uten utåndingsventil – pust kraftig inn i masken med utåndingsventil • dersom du merker lekkasje rundt kantene, justerer du masken ved å stramme nesebroen og/eller strammer hodebåndet (ved å knyte en knute) • gjenta denne prosedyren inntil du har oppnådd en tilfredsstillende ansikstilpassning. NB: Kravene til lekkasjjetethet vil sannsynligvis ikke bli oppfylt hvis masken brukes over skjegg eller skjeggstubber.

BRUK : Ta en ny maske ut av esken. 1 – Kontroller maskens tilstand før bruk. 2 – Tilpass masken og undersøk lekkasjettetheten før du går inn i et forenset område. 3 – Bruk den under hele opphol-

det i et forensete området. 4 – Kast den og ertsatt den med en ny dersom : • den fjernes når du oppholder deg i et forenset område • overdreven tetting forårsaker pustevansker eller ubehag • den blir skadet • en maske brukes for å forhindre plagsom lukt, og lukten blir merkbar. Masken må ikke endres på. Forlat det forensete området dersom du blir svimmel, det oppstår irritasjon eller annet ubehag oppstår.

ADVARSEL: Masken skal ikke brukes mer enn én gang, dersom den er beregnet for engangsbruk ("NR"). Oppbevar ubrukte masker i en lukket boks, i et område som ikke er forenset.

RENGJØRING : Gjelder kun for gjenbrukbare masker ("R"). Dersom masken skal brukes mer enn én gang, må ansiktsområdet rengjøres med en klut impregnert med et rengjørende og desinfiserende middel uten alkohol.



Fjern avfall ved å respektere gjeldende reguleringer

* Forbedret pustekomfort - Bedre pustekomfort - Fremragende passform - Høytydelses utpustingsventil - Ekspesjonell komfort med Wilitech™ - halvtetting - Helansiktstettning kur på modellene 5321, 5221, 5251 - Enkel individuell justering - Kun på 5221, 5321, 5251.



POLSKI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE: Półmaski z filtrem do ochrony przed stałymi i ciekłymi preparatami w aerosoli kategorii FFP1, FFP2 lub FFP3 w stężeniach niższych niż Współczynnik Ochrony x VME (Wartość Średnia Ekspozycji): 4 x VME dla kategorii FFP1 (niiski stopień toksyczności), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x VME dla kategorii FFP2 (średni stopień toksyczności), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME dla kategorii FFP3 (wysoki stopień toksyczności). Ze znakiem « NR » (do jednorazowego użytku) lub « R » (nadające się do ponownego użytku) zgodnie ze zmodyfikowaną normą EN149:2001+A1:2009.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA: Nie wolno używać tej maski, wchodzić lub pozostawać w niej w obszarze, gdzie: • stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% (atmosfera z niedoborem tlenu) • kontaminant i/lub ich stężenia są nieznane lub bezpośrednio zagrożają życiu lub zdrowiu • stężenie cząstek przekracza poziomy określone w obowiązujących przepisach higieny i bezpieczeństwa lub przez Współczynnik Ochrony (FP) x VME • gazy i/lub opary są obecne. Nie używać tej maski w atmosferze wybuchowej za wyjątkiem masek posiadających Zaświadczenie Zgodności (Patrz Karta Produktu producenta na stronie internetowej www.honeywellsafety.com). Nie używać bez wstępnego przeszkoletenia.

KONTROLE PRZED UŻYTKOWANIEM: Użytkownik musi upewnić się, czy maska jest dostosowana do planowanego zastosowania przed wejściem do skażonej strefy.

SPOSÓB UŻYCIA I DOPASOWANIE: 1 – Założyć maskę na rękę z taśmami przytrzymującymi do dolu. 2 – Umieścić maskę pod podbródkiem z okolicą nosa do góry i na zewnątrz. 3 – Założyć dolną taśmę przytrzymującą dokola szyi pod uszami. 4 –

Przytrzymując maskę na twarzy, umieścić górną taśmę przytrzymującą na karku powyżej uszu. 5 – Dla masek z regulowanymi sznurkami: dopasować naprężenie przez pociągnięcie sznurka każdej taśmy przytrzymującej (naprężenie można zmniejszyć używając sprzączki). 6 – SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: • położyć obie ręce na maseci i – wykonać szybki wydech dla maski bez zaworu – wykonać szybki wdych dla maski z zaworem • jeśli czujemy, że powietrze przedostaje się spod krawędzi, ponownie dopasować maskę przez jej dociśnięcie w okolicy nosa i/lub przez zwiększenie naprężenia taśmy przytrzymującej (przez zawiązanie węzła) • powtarzać procedurę, aż do osiągnięcia prawidłowego dopasowania do twarzy. UWAGA: Istnieje ryzyko, że wymagania dotyczące szczelności nie zostaną spełnione jeśli półmaska jest zakładana na brodę lub na zarost.

UŻYCIE: Wyjąć nową maskę z opakowania. 1 – Sprawdzić stan maski przed użyciem. 2 – Założyć maskę i sprawdzić jej szczelność przed wejściem do skażonej strefy. 3 – Nosić maskę przez cały okres ekspozycji na kontaminanty. 4 – Wyrzucić maskę i wymienić na nową w przypadku: • zdjęć maski w skażonej strefie • nadmiernego zatkania utrudniającego oddychanie • uszkodzenia maski • dla masek redukujących uciążliwości zapachów gdy czujemy zapach. Nie wykonywać modyfikacji lub zmian maski.

W przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych dolegliwości, opuścić skażoną strefę.

OSTRZEŻENIE: Maski nie wolno używać dłużej niż jeden dzień roboczy w przypadku maski jednorazowego użytku (« NR »). Przechowywać nie używane maski w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w nieskażonej strefie.

CZYSZCZENIE: Dotyczy tylko masek nadających się do ponownego użytku (« R »). Jeśli maska ma być używana dłużej niż jeden dzień roboczy, używać wacika zmoczonego w roztworze czyszczącym i dezynfekującym bez alkoholu do

czyszczenia połączeń twarzy.



Sortuj odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* wyjątkowy komfort - największy komfort oddychania - doskonale dopasowanie - wysokiej wydajności zawór wydechowy - wyjątkowy komfort dzięki uszczelce Willtech™ w części nosowej - pełnotwarzowa uszczelka tylko z modelami 5321, 5221, 5251 - łatwość indywidualnego dostosowania - tylko modele 5221, 5321, 5251.

PT PORTUGUÊS FOLHA DE INFORMAÇÕES

APLICAÇÕES: Mérias - máscaras filtrantes contra os aerossóis sólidos e líquidos, classificados FFP1, FFP2 ou FFP3, para concentrações inferiores ao Factor de Protecção x VME (Valor Médio de Exposição): 4 x VME: classe FFP1 (baixa toxicidade), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x VME: classe FFP2 (média toxicidade), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x VME: classe FFP3 (alta toxicidade). Marcados "NR" (de utilização única) ou "R" (Reutilizáveis) consoante a norma alterada EN149:2001+A1:2009.

LIMITES: Não utilizar a máscara, nem entrar ou permanecer num local onde: • a concentração de oxigénio for inferior a 17% (atmosferas deficientes em oxigénio) • os contaminantes e/ou as respectivas concentrações forem desconhecidas ou imediatamente perigosas para a vida ou saúde • a concentração das partículas ultrapassar os níveis estabelecidos pela regulamentação em vigor ou o Factor de Protecção (FP) x VME • estiverem presentes gases e/ou vapores. Não utilizar a máscara em atmosferas explosivas, excepto para as referências indicadas num Atestado de Conformidade (Consultar Ficha de Produto do fabricante disponível em www.honeywellsafety.com). Não utilizar sem formação prévia.

VERIFICAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO: O utilizador deve garantir que a máscara está adaptada à aplicação pretendida antes de entrar na zona contaminada.

USO E AJUSTE: 1 – Manter a máscara na concha da mão, os elásticos em baixo. 2 – Colocar a máscara debaixo do queixo, a luneta virada para cima e para o exterior. 3 – Passar o elástico inferior atrás do pescoço, debaixo das orelhas. 4 – Mantendo a máscara contra a cara com uma mão, passar o elástico superior por trás da cabeça, debaixo das orelhas. 5 – Para as máscaras com tranças reguláveis, ajustar a tensão puxando as tranças (para reduzir a tensão, premir a parte traseira das patilhas de fixação). 6 - VERIFICAR A ESTAN-

QUICIDADE DA MANEIRA SEGUINTE: • colocar as duas mãos na máscara e - expirar fortemente para uma máscara sem válvula - inspirar fortemente para uma máscara com válvula • se verificar a existência de fugas de ar entre a máscara e a cara, ajustar apertando a luneta e/ou aumentando a tensão dos elásticos (fazendo um nó) • repetir o procedimento até obter uma estanquicidade satisfatória Nota: é pouco provável que as exigências relativas à estanquicidade sejam satisfeitas no caso dos utilizadores com barba.

UTILIZAÇÃO: A partir de uma máscara nova retirando-a da respectiva caixa. 1 – Verificar o estado da máscara antes de utilizar. 2 – Colocar a máscara e verificar a estanquicidade antes de entrar na atmosfera contaminada. 3 – Usar a máscara durante todo o período de exposição aos contaminantes. 4 – Eliminar a máscara e substituí-la se: • a máscara for retirada numa atmosfera contaminada • o entupimento excessivo da máscara provocar um incômodo respiratório • a máscara estiver danificada • para as máscaras que proporcionam um alívio contra os odores, o odor presente torna-se perceptível. Não modificar ou alterar a máscara. Em caso de irritação ou mal-estar, sair imediatamente da atmosfera contaminada.

AVISO: A máscara não deve ser utilizada mais do que um dia de trabalho se for de utilização única ("NR"). Guardar as máscaras não utilizadas na respectiva embalagem de origem fechada, num local não contaminado.

LIMPEZA: Apenas aplicável nas máscaras reutilizáveis ("R"). Se a máscara tiver de ser utilizada durante mais do que um dia de trabalho, utilizar um pano com uma solução de limpeza e desinfecção, sem álcool, que deve ser aplicada na junta facial.



Faça a triagem dos seus detritos respeitando a legislação em vigor.

* Conforto excepcional - Maior conforto respiratório - Excelente ajuste - Alta performance da válvula de exalação - Grande conforto graças ao selado Willtech™ - Selado completo unicamente nos modelos 5321, 5221 e 5251 - Fácil ajuste individual - So nos 5221, 5321 e 5251.

RO ROMÂNĂ FIŞĂ INFORMATIVĂ

APLICAȚII: Semimăștile cu filtru împotriva aerosoliilor solizi și lichizi, sunt clasificate FFP1, FFP2 sau FFP3 astfel: • FFP1 pentru medii cu concentrații mai mici decât 4 x VME unde 4 = factorul minim de protecție necesar • FFP2 pentru medii cu concentrații mai mici decât 12 x VME unde 12 = factorul minim de protecție necesar (10 pentru UK, FIN, D, I, S) • FFP3 pentru medii cu concentrații mai mici decât 50 x VME unde 50 = factorul minim de protecție necesar (20 pentru UK, FIN, D, I, S) unde VME (OEL) = Valoare Medie de Expunere. Măștile sunt marcate „NR” (de unică folosință) sau „R” (reutilizabile) conform standardului adoptat EN149:2001+A1:2009.

LIMITĂRI: Nu utilizați aceste măști de protecție pentru intră sau rămâne în mediul unde: • concentrația de oxigen este mai mică de 17% (atmosfere cu concentrație redusă de oxigen) • contaminanții și/sau concentrațiiile acestora sunt necunoscute sau imediat periculoase pentru viață sau sănătate • concentrația particulelor depășește nivelurile fixate de reglementările în vigoare sau Factorul de Protecție (FP) x VME • sunt prezente gaze și/sau vapori. Nu utilizați măști în mediul exploziv, exceptie fac numai cele care dețin un Certificat de Conformitate adecvat (cf. Fișa Produs a fabricantului disponibilă la www.honeywellsafety.com). Nu utilizați fără instruire prealabilă.

VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE: Utilizatorul trebuie să se asigure că masca este adaptată aplicării prevăzute înainte de a intra în zona contaminată.

PURTARE ȘI REGLARE: 1 – Țineți masca în scobitura mâinilor, cu banderolele în partea inferioară. 2 – Poziționați masca sub bărbie, clema de fixare în jurul nasului către în sus și spre exterior. 3 – Treceți banderola inferioară prin spatele gâtului, sub urechi. 4 – Ținând masca pe față cu o mână, treceți banderola superioară prin spatele capului și deasupra urechilor. 5 – În cazul măștilor cu trese reglabile, reglați tensiunea trăgând de acestea (pentru a reduce tensiunea, apăsați pe partea din spate a limbilor de strângere). 6 – **VERIFICĂȚI ETANŞEITATEA ÎN FELUL URMĂTOR:** • puneți ambele mâini sub mască și – expirați puternic în cazul unei măști fără supapă – inspirați puternic în cazul unei măști prevăzute cu supapă • dacă observați surgeri de aer între mască și față, ajustați din nou strângând clema de fixare în jurul nasului și/sau măștinii tensiunile banderolelor (făcând un nod) • repetați procedura până la obținerea unei etanșeități satisfăcătoare. N.B.: În cazul utilizatorilor care poartă barbă este puțin probabil ca exigentele privind etanșeitatea să fie satisfăcute.

UTILIZARE: Folosind o mască nouă din cutie.

* Confort imbinătățit al respirației - Confort superior al respirației - Potrivire excelentă - Supapă de expirație cu performanțe ridicate - Confort excepțional cu semi-etanșarea Willtech™ - Etansare pentru întreaga față numai la modelele 5321, 5221, 5251 - AJUSTARE UȘORĂ pentru fiecare persoană - Numai pentru modelele 5221, 5321, 5251.

1 – Inspectați starea măștii dumneavoastră înainte de utilizare. 2 – Puneți masca și verificați etanșeitatea înainte de a intra în atmosferă contaminată. 3 – Purtați masca pe toată durata expunerii la contaminanți. 4 – Aruncați masca și înlăcuți-o în cazul în care: • masca este scoasă într-un mediu contaminat • colmatarea excesivă a măștii îngreuează respirația sau creează disconfort • masca este deteriorată • pentru măștile care dispun de funcția de atenuare a miroslorilor, miroslul prezent devine perceptibil.

Nu modificați masca. În caz de iritare sau de indispoziție, părașiti atmosfera contaminată.

AVERTISMENT: Masca nu trebuie utilizată mai mult de o zi de muncă dacă aceasta este de unică folosință („NR”). Păraști măștile neutilitate în ambalajul original închis, într-un loc necontaminat.

CURĂTARE: Aplicabil numai în cazul măștilor reutilizabile („R”). Dacă masca trebuie purtată mai mult de o zi de lucru, partea facială trebuie curățată cu un servetel impregnat cu o soluție de curățare și dezinfecțiantă, fără alcool.



Sortați deșeurile respectând reglementările în vigoare.

RU РУССКИЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ: Фильтрующие полумаски для защиты от твердых и жидких аэрозолей класса защиты FFP1, FFP2 или FFP3, предназначенные для применения при коэффициенте защиты х ПДК (Средний уровень воздействия): 4 х ПДК - класс FFP1 (низкая токсичность), 12 (10 в Великобритании, Финляндии, Дании, Италии, Испании) х ПДК - класс FFP2 (средняя токсичность), 50 (20 в Финляндии, Испании, Великобритании и 30 в Дании, Италии) х ПДК - класс FFP3 (высокая токсичность). Маркировка «NR» (одноразового использования) или «R» (многоразового использования) наносится согласно измененному стандарту EN149:2001+A1:2009.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать эту полумаску для входа или нахождения в местах, где: • концентрация кислорода ниже 17% (недостаток кислорода в атмосфере); • в воздухе находятся загрязняющие вещества неизвестного происхождения или их уровень концентрации неизвестен, а также если эти вещества представляют непосредственную угрозу жизни или здоровья людей; • концентрация частиц в воздухе превышает нормы, установленные действующими нормативными документами, или коэффициент защиты (Р) х ПДК; • в воздухе присутствуют газы и/или пары. Не используйте полумаску в взрывоопасной среде, за исключением случаев, когда производитель проводит дополнительную сертификацию (ср. Спецификации производителя на сайте www.honeywellsafety.com). Не используйте полумаску без предварительного обучения правилам ее использования.

ПРОВЕРКА МАСКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Перед тем, как войти в зараженную зону, пользователь должен убедиться в том, что маска пригодна для применения по назначению.

НОШЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА: 1 – Возьмите по-

лумаску и разместите ее в одной руке, резинки или тесьма опущены вниз. 2 – Разместите полумаску под подбородком, носовая прижимная полоса направлена вверх и наружу. 3 – Заведите нижнюю резинку за голову и разместите подушками. 4 – Одной рукой удерживая полумаску перед лицом, второй рукой заведите верхнюю резинку за голову и разместите ее надушами. 5. – В полумасках с регулируемыми эластичными резинками подгоните полумаску путем натяжения тесьмы (для ослабления натяжения нужно нажать на захимы). 6 - ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ ПОЛУМАСКИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ : • приложите обе руки к полумаске и резко вдохните – в подмасочном пространстве должно создаться отрицательное давление • если Вы заметили, что по краям полумаски внутрь поступает воздух, отрегулируйте носовую прижимную полосу и/или подтяните резинки (завязав узел) • повторите данную операцию до достижения необходимой плотности прилегания. **ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае, если пользователь носит бороду или у него щетина, то достичь необходимой плотности прилегания будет сложно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ : После извлечения полумаски из индивидуальной упаковки. 1 – Перед использованием необходимо проверить состояние полумаски. 2 – Перед тем, как войти в зараженную зону, полумаску необходимо надеть и проверить плотность прилегания. 3 – Полумаску необходимо носить в течение всего периода воздействия загрязняющих веществ. 4 – Полумаску необходимо выбросить и заменить на новую, если: • полумаска была снята в зараженной зоне • сильное засорение препятствует нормальному дыханию • полумаска имеет повреждения. Запрещается изменять конструкцию полумаски. В случае раздражения слизистой оболочки или иного недомогания, немедленно покинуть зараженную зону.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае применения фильтрующей полумаски одноразового использования («NR»), маска не должна использоваться более одной рабочей смены. Новые неиспользованные полумаски необходимо хранить в оригинальной упаковке, в чистом месте.

ЧИСТКА: Применима только в отношении полумасок многоразового использования («R»). Если полумaska должна использоваться более

одного рабочего дня, то для чистки ее внутренней поверхности необходимо воспользоваться салфеткой, пропитанной дезинфицирующим чистящим раствором, не содержащим спирта.



ГОСТ Р 12.4.191-99.



Сортируйте отходы с соблюдением действующих правил.

* Исключительный комфорт - Комфортное дышать - Отличная посадка - Высокоэффективный клапан выдоха - Исключительный комфорт с потоптывающей прокладкой Willtech™ - Круговая потоптывающая прокладка в моделях 5321, 5221, 5251 - Простая регулировка под каждого пользователя - Только в моделях 5221, 5321, 5251.

SLOVENSKA NAVODILA ZA UPORABO

APLIKÁCIE: Filtračné polomasky na ochranu proti pevným a kvapalným aerosolom triedy FFP1, FFP2 alebo FFP3 pre koncentrácie nižšie ako Ochranný faktor x priemerný NPEL (Najvyšší prípustný expozičný limit): 4 x priemerný NPEL: trieda FFP1 (nízka toxicita), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x priemerný NPEL: trieda FFP2 (stredná toxicita), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x priemerný NPEL: trieda FFP3 (vysoká toxicita). Označenie „NR“ (jednorazové použitie) alebo „R“ (viacnásobné použitie) podľa zmenenej a doplnenej normy EN149:2001+A1:2009.

OBMEDZENIA: Zákaz používať masku, vstupovať s ňou, alebo zostávať na miestach: • s koncentráciou kysíka nižšou ako 17 % (prostredie s nedostatkom kysíka) • s kontaminujúcimi látkami a/alebo ich koncentráciami, ktoré nie sú známe alebo s priamo život alebo zdravie ohrozujúcimi látkami • s koncentráciami časťia presahujúcimi úrovne stanovené platnými predpismi alebo Ochranný faktor (OF) x priemerný NPEL • s prítomnosťou plynov a/alebo par. Masku nepoužívajte vo výbušnom prostredí, okrem referencií s osvedčením o zhode (pozri špecifikácie výrobku od výrobcu dostupné na stránke www.honeywellsafety.com). Nepoužívajte bez predchádzajúcej odbornej prípravy.

KONTROLA PRED POUŽITÍM: Používateľ sa pred vstupom do kontaminované zóny musí presvedčiť, či maska zodpovedá plánovanej aplikácii.

NOSENIE A NASTAVENIE: 1 – Držte masku v zohnutej dlaní elastickým popruhom dole. 2 – Umiestnite masku pod bradu, pričom nosová svorka smeruje hore a von. 3 – Elastický popruh natiahnite za zátylok popod uši. 4 – Rukou pridržte masku na tvári a vrchný elastický popruh natiahnite za temeno ponad uši. 5 – Pri maskách s nastaviteľnými popruhmi upravte fáhu potiahnutím za popruhy (na zniženie ľahu popruhov zatlačte zadnú časť spony). 6 – SKONTROLUJTE TES-

NOSŤ POLOMASKY: • obidve ruky položte na masku a – silno vydýchnite pri maske bez výdychového ventilu – silno vydýchnite pri maske s výdychovým ventilom • v prípade, že spozorujete úniky vzduchu medzi maskou a tvárou, znova upravte polohu masky stisnutím nosovej svorky a /alebo upravte ľah elastickejch popruhov (urobte uzol) • celý postup zopakujte, až kým nedosiahnete dosťatočnú tesnosť. Poznámka: U bradatých mužov je len málo pravdepodobné, že dosiahnu požadovanú tesnosť masky.

POUŽIVANIE: Pri novej maske vytiahnite z krabičky. 1 – Pred použitím skontrolujte stav vašej masky. 2 – Nasadte masku a skontrolujte tesnosť ešte pred vstupom do kontaminovaného prostredia. 3 – Masku majte nasadenú po celú dobu vystavenia kontaminujúcim látkam. 4 – Masku uchoďte a vymeníte, ak: • maska bola sňatá v kontaminovanom prostredí • nadmerné zanesenie masky bráni dýchaniu • maska je poškodená • u protilápacích masiek sa príomný západ stáva vnímateľný. Nevykonávajte zmeny na maske ani ju nijak neupravujte. V prípade podráždenia alebo nevoľnosti opustite kontaminované prostredie.

UPOZORNENIE: Maska, ktorá je jednorazová (NR), sa nesmie používať dlhšie ako jeden pracovný deň. Nepoužité masky uchovávajte v uzavorených pôvodných obaloch na nekontaminovanom mieste.

ČISTENIE: Vzťahuje sa len na masky s opakovaným použitím (R). V prípade používania dlhšieho ako jeden deň použíte utierku napustenú čistiacim a dezinfekčným prostriedkom bez alkoholu a aplikujte ju na priliehajúcu plochu masky k tvárovej časti.



Trieďte váš odpad v súlade s platnými predpismi

* Vynimocne pohodlie - Lepší komfort dychania - Vyborný fit - Vysoko výkonné z dychového ventilu Vynimocne pohodlie s polomáskami s tesnením Willtech™ - Celotvarové tesnenie len na modeloch 5321, 5221, 5251 - Jednoduché individuálne prispôsobenie - Len na 5221, 5321, 5251.

SLOVENSKI PRÍRÚCKA PRE UŽIVATEĽA

UPORABA: Filtrirne polovične maske razredov FFP1, FFP2 ali FFP3 proti trdnim v tečkom aerosolom v koncentraciji do zaščitnega faktora x IDM (Izpostavljenost delovnega mesta): 4 x IDM: razred FFP1 (nizka toksičnost), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x IDM: razred FFP2 (srednja toksičnost), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x IDM: razred FFP3 (visoka toksičnost). Oznaka « NR » (enkratna uporaba) ali « R » (večkratna uporaba) ustrezha standardu EN149:2001+A1:2009.

OMEJITVE: S temi maskami ne vstopajte in se ne

zadržujte v območjih kjer je: • koncentracija kisika ki manjša od 17% (atmosfera s pomanjkljivo koncentracijo kisika) • kontaminanti in/ali njihove koncentracije so nepoznani ali neposredno ogrožajo življenie ali zdravje • koncentracija delcev presega nivo, ki ga določajo veljavni zdravstveni in varnostni predpisi ali zaščitni faktor (ZF) x IDM • v območju so prisotni plini ali/hlapji. Ne uporabljajte maske v eksplozivnem atmosferi, razen v primerih, ki jih navaja potrdilo o skladnosti (glejte proizvajalčevu specifikacijo izdelka na www.honeywellsafety.com). Ne uporabljajte, dokler niste poučeni o načinu uporabe.

.PREVERJANJE PRED UPORABO: Uporabnik mora preveriti, ali maska ustreza namenu uporabe, še preden vstopi v kontaminirano območje.

NOŠENJE IN NASTAVITEV: 1 – Položite masko na dlani, pritrilni trakovi naprej navzdol. 2 – Namestite masko pod brado, nosni mostič naj bo obrnjen navzgor in navzven. 3 – Namestite spodnji elastični trak pod ušesi in okoli vrata. 4 – Z eno roko pritisnite masko na obraz in namestite zgornji elastična trak nad ušesi in okoli glave. 5 – Pri maskah opremljениh z nastavljivimi trakovi, nastavite ustrezno napetost tako, da potegnete za trak (napetost zmanjšate tako, da pritisnete na pritrilni zaklop). 6 – NA NASLEDNJI NAČIN PREVERITE TESNOST: • položite obe roki na masko in hitro izdihnite brez izpustnega ventila, nato pa globoko vdihnite skozi dihalni ventil • če začutite, da zrak uhaja ob robovih, ponovno nastavite masko tako, da oblikujete nosni del in/ali močnejše zategnjete elastične trakove (naredite vozek) • ponavljajte postopek, dokler maska ni dovolj tesna. OP: Če nosite brado oziroma niste sveže obriti, je malo verjetno, da boste lahko dosegli zadovoljivo tesnost.

UPORABA: Vzemite masko iz njene škatle. 1 –

* Izboljšano udobje dihanja - Večje udobje dihanja - Izvrstno prileganje - Visokoučinkovit izdišni ventil - Izjemno udobje s polovičnim tesnilom Willtech™ - Tesnilo za cel obraz samo pri modelih 5321, 5221, 5251 - Enostavno posamezno prilaganje - Samo pri 5221, 5321, 5251.

(SR) SRPSKI INFORMATIVNO UPUTSTVO

PRIMENA: Filtrirajuće polumaske protiv čvrstih i tečnih aerosola, klasifikovanih kao FFP1, FFP2 ili FFP3, za koncentracije manjih od zaštitnog faktora x SVI (srednja vrednost izloženosti): 4 x SVI: kategorija FFP1 (nizak stepen toksičnosti), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x SVI: kategorija FFP2 (srednji stepen toksičnosti), 50 [20 FIN, S, UK i 30 D, I] x SVI: kategorija FFP3 (visoki stepen toksičnosti). Obeležene „NR“ (za jednokratnu upotrebu) ili „R“ (za višekratnu upotrebu) prema propisanom standardu EN149:2001+A1:2009.

OGRANIČENJA: Ne koristiti masku, ne ulaziti niti osajati na mestu: • gde je koncentracija kiseonika niža od 17% (atmosfera sa nedostatom kiseonika) • gde su zagadivači i/ili njihova koncentracije nepoznati ili neposredno ugrožavaju život i zdravje • gde koncentracija čestica premašuje nivo utvrđene važećim propisima ili zaštitni faktor (ZF) x SVI • gde su prisutni gasovi ili isparjenja. Ne koristiti masku u eksplozivnim sredinama, osim za proizvode koji imaju certifikat o saobraznosti (vidi Opis proizvoda koji daje proizvodač, koji se može naći na web strani www.honeywellsafety.com). Ne upotrebljavati bez prethodne obuke.

KONTROLA PRE UPOTREBE: Korisnik mora da se uveri da je maska prilagođena predviđenoj primeni pre nego što ude u zagadenu zonu.

NOŠENJE I PODŠAVANJE: 1 – Držati masku na dlani, gumene trake treba da stojijo na donje strane. 2 – Staviti masku pod bradu, sa nosnim delom okretnim na gore i prema spolja. 3 – Donju gumenu traku provući iza vrata i ispod ušiju. 4 – Pridržavajući masku uz lice jednom rukom, provući gornju gumenu traku iza glave pa iznad ušiju. 5 – Za maske sa podesivim pletenim trakama, podešiti zategnutost povlačenjem traka (da bi se smanjila zategnutost, pritisniti zadnji deo nožica kopče).

6 – HERMETIČNOST PROVERITI NA SLEDEĆI

Pred uporabo preverite stanje maske. 2 – Prilagodite masko in preverite njeno tesnoto še preden vstopite v kontaminirano območje. 3 – Nosite masko ves čas, ko ste izpostavljeni kontaminiranem okolju. 4 – V naslednjih primerih zavrzite masko in jo zamenjajte z novo: • če ste masko sneli v kontaminiranem okoli • če je tako zamašena, da otežuje dihanje • če je maska poškodvana • če je maska opremljena s filterom proti vonjavam in kljub temu zaznate vonji. Ne spremanjajte maske. Zapustite kontaminirano okolje, če postanete omotični ali začutite draženje.

OPOZORILO: Masko lahko uporabite le enkrat, če ima oznako (« NR ») za enkratno uporabo. Neuporabljene maske shranjujte v originalnih zaprtih škatlah, v nekontaminiranem okolju.

ČIŠČENJE: Velja le za maske, ki se lahko uporabijo večkrat (« R »). Če je maska namenjena večkratni uporabi, morate obrazno tesnilo očistiti s kropo, namočeno v čistilno in razkužilno sredstvo, ki ne vsebuje alkohola.



Pri odlaganju odpadkov upoštevajte veljavne predpise.

NAČIN: • staviti obe ruke na masku i - snažno izdahnuti v slučaju upotrebe maske bez ventila - snažno udahnuti v slučaju upotrebe maske sa ventilom • ukoliko osetite strujanje vauduha izmedu maske i lica, ponovo podesiti stezanjem nosnog dela i/ili povečavanjem zategnutosti gumenih traka (praviljenjem čvora) • ponavljajte postupak dok se ne dobiče zadovoljavajuča hermetičnost. Napomena: Malo je verovatno da će zahtevi u pogledu hermetičnosti biti zadovoljeni kod ljudi sa bradom.

KORIŠČENJE: Kada se izvadi nova maska iz kuтиje: 1 – Pre upotrebe pregledati u kakvom je stanju maska. 2 – Staviti masku i preveriti hermetičnost pre ulaska v zagadeno sredino. 3 – Nositi masku sve vreme izloženosti zagadivačima. 4 – Masku baciti i zameniti u sledećim slučajevima: • ukoliko se maska skinie u zagadenoj sredini • preterana zaptivenost maske izaziva smetnje u disanju • maska je oštećena • ukoliko se oseti prisutni miris, a maska je predvidena da to spreči. Ne vršiti nikakve izmenje na masci. U slučaju iritacije ili malakalosti, izači iz zagadene sredine.

UPOZORENJE: Maska se ne sme koristiti duže od jednog radnog dana ako je za jednokratnu upotrebu („NR“). Nekorišcene maske čuvati u zatvorenom originalnom pakovanju, na nezagadenom mestu.

ČIŠČENJE: primenjivo samo na maske za višekratnu upotrebu („R“) Ukoliko maska treba da se nosi duže od jednog radnog dana, upotrebiti ubrus natopljen sredstvom za čiščenje i dezinfekciju bez alkohola, koji treba primeniti na prednju spojnico.



Sortirajte otpatke poštujući važeće propise.

* Komformije disanje - Lakše disanje - Odlično prijanjanje - Izlazni ventil visokih performansi - Vrhunski komfor koji pruža Willtech™ polumaska - Maska pokriva celo lice samo kod modela 5321, 5221, 5251 - Jednostavno pojedinačno podešavanje - Samo kod 5221, 5321, 5251.

TILLÄMPNINGAR: Filtrande halvmasker som skyddar mot fasta och flytande aerosoler, klassificerade FFP1, FFP2 eller FFP3, avsedda för koncentrationer som understiger Skydds faktorn x MEV (Medel ExponeringsVärde): 4 x MEV: klass FFP1 (låg toxicitet), 12 [10 UK, FIN, D, I, S] x MEV: klass FFP2 (medel toxicitet), 50 [20 FIN, S, UK & 30 D, I] x MEV: klass FFP3 (hög toxicitet). Märkta « NR » (för engångsbruk) eller « R » (återanvändbara) enligt den förbättrade normen EN149:2001+A1:2009.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING: Använd ej masken, beträd ej och uppehåll dig ej i ett område där: • syrehalten är mindre än 17 % (atmosfärer med bristande syrehalt) • föroreningar och/eller deras koncentration(er) är okända eller direkt skadliga för hälsa och liv • partikelhalten överskrider gällande lagstadgade gränsvärden eller skydds faktorn (SF) x MEV • gaser eller ängor är befintliga. Använd ej masken i explosiva atmosfärer, undantaget de produkter som överensstämmer med aktuella normer och standarder (se tillverkarens produktblad som finns på www.honeywell-safety.com). Masken får ej användas utan utbildning.

GRANSKNING FÖRE ANVÄNDNING: Användaren bör försäkra sig om att masken är lämplig för den tilltänkta användningen innan det förenade området beträds.

ANVÄNDNING OCH JUSTERING: 1 – Håll masken i den kupade handflatan med gummibanden nedt. 2 – Placer masken under hakan, med nässpännet upp till och ut. 3 – För det nedre gummibandet till nacken under öronen. 4 – Medan masken hålls mot ansiktet med den ena handen, förs det övre gummibandet bakom hjässan över öronen. 5 – För masker med justerbara band, ställ in den önskade längden på banden

* Förbättrad andningskomfort - Bättre andningskomfort - Utmärkt passform - Högeffektiv utandningsvent - Exceptionell komfort med tätning för halva ansiktet från Willtech™ - Tätning för hela ansiktet finns endast på modellerna 5321, 5221, 5251 - Enkel individuell justering - Endast på 5221, 5321, 5251.

TR TÜRKÇE KULLANIM TALİMATLARI

UYGULAMALAR : Koruma Faktörü x WEL (İşyeri Maruz Kalma Sıri) : 4 x WEL : FFP1 sınıfı (duşük toksinlik), 12 [UK, FIN, D, I, S'de 10] x WEL : FFP2 sınıfı (ortalama toksinlik), 50 [FIN, S, UK'de 20 ve D'de 30] x WEL : FFP3 sınıfına (yüksek toksinlik) kadar konsantrasyona sahip katı ve sıvı aerosollere karşı FFP1, FFP2 veya FFP3 sınıfındaki filtrelere yarınlı maskeler. Değişiklik yapılmış EN149:2001+A1:2009 standartına göre « NR » (tek varyalı kullanım) veya « R » (yeniden kullanılabılır) işaretli.

SİNIRLANDIRMALAR : Bu maskeyi • oksijen kontrasyonunun % 17'in altında olduğu (oksijen eksikliği olan atmosferler) • kireltici maddelerin ve/veya bunların konsantrasyonunun bilinmediği veya yaşam ve sağlığı doğrudan tehdit oluşturduğu • aerosol kontrasyonunun ilgili sağlık ve güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen düzeyleri veya Koruma Faktörü x WEL'in üzerinde olduğu • gazların ve/veya buharların mevcut olduğu yerlerde girmek veya gibi yerlerde bulunmak için KULLANMAYIN. Bu maskeyi, bir Uygunluk Belgesi (Cf. İmalatının Ürün Özellikleri www.honeywellsafety.com'da verilmektedir) ile birlikte verilen referansları olmasında patlayıcı atmosferlerde KULLANMAYIN. Eğitim almadan kullanmayın.

KULLANIMDAN ÖNCE KONTROL : Kullanıcı, alana girmeden önce maskenin öngörülen kullanım açısından uygun olduğunu emin olmalıdır.

TAKMA VE AYARLAMA : 1 - Maskeyi, kafa bantları aşaçığa gelecek şekilde avucunuzun içine alın. 2 - Maskeyi, burun köprüsü yukarı ve dışa bakacak şekilde çeneden altaına yerleştirin. 3 - Alt kafa bandını boyun etrafına ve kulakların altına yerleştirin. 4 - Bir elle maskeyi yüzé bastırırken, üst kafa bandını da kulakların üzerinde basınç üst kısmi çevresine yerleştirin. 5 - Ayarlanabilir kafa kayışı maskeler kullanılıyorsa kafa bantlarını çekerek gerginlik ayarının (gerginliğin azaltmak için sıkıştırıcı kanatıklara bastırın). 6 - AŞAĞIDA BELIRTILEN ŞEKİLDE SİZDIRMAZ VE

* Atıltırılmış nefes alma rahatlığı - Daha iyi nefes alma rahatlığı - Mükemmel yumur - Yüksek performansı nefes verme valf - Willtech™ yanın yüz sizdirmazlık özelliği ile olagânüstü konfor - Tam yüz sizdirmazlık özelliği sadece 5321, 5221 ve 5251 modellerinde vardır - Kolay kışışlı ayar - Sadece 5221, 5321 ve 5251 modellerinde.